

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA INTERNA

CLIENTE : NATURA SCL
OBRA : Oficinas Comercial
UBICACIÓN : Edificio SCL Apoquindo N° 4501
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 17 de Febrero 2011

OBSERVACIONES

En Santiago, 17 de Febrero 2011, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen Viviana Gonzáles y en representación de DRS, Emilio Castro y los Arq. Constanza Alarcón, Arq. Loreto Chávez, en representación de Contract Chile., y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del adicional correspondiente. \$ 35.522.270. Y según contrato el pago del 10% de entrega definitiva.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto de la presente acta.

- *6 meses*

- 1) *Al timbre nuevos y denotados*
- 2) *Aslo.*
- 3) *terminaciones en tiempo esta tas.*
- 4) *~~se~~ de muros en terminación definitiva.*
- 5) *reconstrucción guardapolvo*
- 6) *reparo de los techos, guardapolvos, cristales y*
- 7) *revisión de los planos.*

Por Contract

Nombre: Constanza Alarcon
 Loreto Chavez

Por Natura SCL

Nombre: Viviana Gonzáles
 Emilio Castro

① Recepuar

- cosas a hacer solución cristal plano exterior.
- mueble de Recepuar líneas verticales y horizontales.
- registros internos del mueble y picadura en el suelo.

② Selo de Copulacion

- cosas a hacer no vienen a enlazar a fábrica.
- nuevas demarcaciones y muela x puntos se instalan cristal en plano exterior.
- tabique norte selo continuo y tabique sur.
- contorno para del selo muela.
- pintura en tabique sur.
- terminación en termo estado.

③ Paillo Funk a Recepuar

- Moncho en Aluminio, distintos bandedos en termo y termo y

④ punta selo copulacion bandedos fortificados y bando mal terminado.

⑤ Living Sur.

- Cristal de punta boyado
- detalle de pintura en escalo.
- mesa apoyo suelta.

⑥ Home Both Sur.

- Quiso terminacion falta.
- Mejora pintura en Puro Navajo.
- falta selo en finc.
- esta picado mueble.
- cristal boyado.

⑦ Selo de Reunión 4

- selo en cristales
- mesa muela norte
- union en queta.
- tabique luego a reunion picado parte interior.
- pensar muy bien de y a no poner por mesa en union a union.

⑧ Selo de Reunión 4 o video continuacion.

- Costura para norte muela.
- Moncho en cristal del edificio.
- regular costura Sur levaro a crucial de cho no de edificio.

Observaciones:

Solo video interesante
1) algunos sellos reventados

Bodega 1

- Manchas en velo puntos.
- trator interior.
- observación Viviana dice q' son conlore

Bodega 2

- Detalle de puntos en Puro Nariño.
- Falta sello en Gundopoko.
- Falta trator.
- puntos el cielo.
- Mano de puntos en cenefa para punta quedara

Sector Copias 1

- Manchas al fondo puntos Nariño.
- Manchas en tarique, etc.
- Sellos en Gundopoko
- sellos en mueble

Bodega 3

- pique en repisa
- pique abajo en puro.
- tarique extenso con pique y roya.

Plano Patti 2

- piques en Puro Nariño, sellos. Muebles
- tapa. Fija de ~~causera~~ Causera

Por Contract

Nombre: Constanza Alarcon
Loreto Chavez

Por Natura SCL

Nombre: Viviana Gonzáles
Emilio Castro

USC

Salo de Puentes Interno 1.

- Marco desmontado
- pintura
- falta salo en Marco
- Muelle verde manchado
- Guardapolvo union.
- Mando Guardapolvo
- Limpieza alfombra
- limpieza puerta.
- Mando en Alfombra tras puerta.
- Sello de cristal Hacia open plan pintado.
- Extensor Muro verde al lado de cristal rotado
- Muro WUVO Extensor cotatuna.

- pintura fondo blanco esta manchado.
 - terminacion puerta, limpieza polvos.
- Cotatuna. Acceso

- detalle en uvea de Acceso a lo cotatuna
- uveas reposan de pizomamega.
- perfeno con picaporte. pero al no se roya
- terminacion llegada de puerta abajo sello.
- detalle en Marco de Acceso pintura.
- Pintura en el 3er punto beige.
- conduct. flemos.
- Muro de separable a barique.
- ~~foto~~ en uvea Muelle.

- Open plan parente

- Sector 5 de Muelle con pintura, y el 6 rojado.

Sector Cubos. Muro

- Reusa si em Wengue. (polihex)
- Reusos modifcos coga expun plano.
- Coga Interior desquizado.

Salo Puentes Interno 2.

- falta tapa coga.
- Guardapolvos.
- Salo tapo de acumulacion salo de seguridad.
- ~~PS~~

pasillo ambos salones sello

puerilaje extar solo cuota

- Muebles en bodega
- puerilaje para el abayo
- reto que en puerilaje
- ~~puerilaje~~ antes de la puerta

Salon Cuota

- Muebles en bodega
- Gordo para reposar
- Salido tubo ~~feste~~ arriba de puerta

Plano Booth 3

- Muebles para de cristal
- Muebles muebles
- Cristal rogado

Salon

Puerta muebles

Por Rodrigo 4. Sector norte

- Falta mano de pintura como de puerta
- Espuma que recibe puerta falta pintura

Sector Copias 2.

- Muebles para nuevo
- " " Blanco y pintura

Rodriguez 5

- Terminación que recibe puerta
- ~~puerta~~
- Falta Muebles

Por Contract

Nombre: Constanza Alarcon
Loreto Chavez

Por Natura SCL

Nombre: Viviana Gonzáles
Emilio Castro

contract

Podrón 6

- detalle que recibe punta condes
- pintura en Intemper
- sello en \$ Intero de punta condes

Plano Booth, 4 nota

- cristal roto y piquete
- trizadura en tapique

Sala Video antifumo 2.

- antifumo al lado del furo del nivelado
- punta y punta polvo
- pintura en Al Torno
- Salto Marco de Limpio
- pintura pero fuerte sur. pintado

Sala de Puntos, 2.

- Al Torno destruido
- Cristal roto y pintado
- punta polvo
- sello en cristal. transparente

Living, 2. Inf.

- Negro a punta condes falta pintura

Plazo según antrolo 30 días