

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Banco Consorcio
 Obra Mac Iver 225, 1ª etapa
 Superficie (M2)

Inicio
 Término
 Plazo

24-01-2011
 08-04-2011
 74

Coordinadora Comercial
 Arquitecto Proyectista
 Director de Obra


Claudia Mora
 Felipe Hormazabal
 Cristian Alvarado

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	09/03	2º piso	Mesa Reunio.		Mancha mesa y picoteos.						
2. Provisoria		2º piso	tabique		tabique chueco sala reuniones.						
2. Provisoria		"	cielo		cielo sala de reuniones (falta)						
2. Provisoria		2º piso	puerta		puerta falta boca llave (sala de reuniones)						
2. Provisoria		2º piso	tabique		pintar muro rayado (s. de reuniones)						
2. Provisoria		2º piso	puerta		pintar detalle de cierre de puerta (sala reuniones)						
2. Provisoria		2º piso	mobiliario.		llave cajonera despacho						
2. Provisoria		2º piso	"		cable pernos mesa de reuniones.						
2. Provisoria		2º piso	luminaria		luminaria en despacho	1 PL +					
2. Provisoria		2º piso	gasfreado eléctrico		Rotulación en despacho						
2. Provisoria		2º piso			pintura en tabique acceso despacho (donde está termostato)						
2. Provisoria		2º piso	clima		control de t° en sala reuniones en vez de despacho.						
2. Provisoria		2º piso	puerta		boca llave mal puesta en puerta despacho						
2. Provisoria		2º piso	tabique		Empaquear y repintar muro completo parillo acceso						
2. Provisoria		2º piso	puerta		Arreglo en marco kitchenette						
2. Provisoria		2º piso	mobiliario		tapa tornillo mueble kitchenette						
2. Provisoria		2º piso	WC		WC chueco						
2. Provisoria		2º piso	WC		picadura en log de ultimo baño (1er nucleo baño)						
2. Provisoria			cielo		palmetas de cielo picada en baño (1º nucleo baño)						
2. Provisoria					sellar c/siliconas mason lavamanos (ambos baños) (ambos pisos)						

Coordinadora Comercial

Director de Obras


 Cliente

2. Provisoria	2º piso	cielo		mejorar terminación el muro y cielo (en todos los puros)					
2. Provisoria	2º piso			Extracción baños					
2. Provisoria	2º piso			limpieza grad baños					
2. Provisoria	2º piso			Guarnición picada o ltimo mc (2do nucleo)					
2. Provisoria	2º piso			terminación mejorar cielo con tabique. (2do nucleo)					
2. Provisoria	2º piso	cielo	bodega	Sellan el piloncillo terminación cielo a tabique					
2. Provisoria	2º piso	cielo		limpieza pintura tragaluz y pintura					
2. Provisoria	2º piso	cielo		Angulo de aluminio terminación de muro.					
2. Provisoria	2º piso	cielo		luminaria picada en tragaluz					
2. Provisoria	2º piso	paneles		Ajuste perfilado de tapas paneles					
2. Provisoria	2º piso			pintura ^{limpieza} en vigas gruesas tragaluz					
2. Provisoria	2º piso	cielo		Silicona en tragaluz					
2. Provisoria	2º piso	Muro.		Retiro de andamios en muro					
2. Provisoria	2º piso	Alfombra		Se responde por alfombras con pintura.					
2. Provisoria	2º piso			Pintura en viga					
2. Provisoria	2º piso			Pigmento en circuito fila del medio n°3					
2. Provisoria	2º piso			post cable en todo el mobiliario.					
2. Provisoria	2º pin.	mobiliario		limpieza grad mobiliario					
2. Provisoria	2º piso	cielo		Sellan perfil perimetral del cielo completo.					
2. Provisoria	2º piso	mob.		abocornar coronas celula					
2. Provisoria	2º pin	mob.		Coronas de alufos picada y kander.					
2. Provisoria	2º piso.			Llaves en general faltantes.					
2. Provisoria	2º piso			cambiar fila 1, tapas troqueladas.					
2. Provisoria	2º piso	mob./paneles.		tapas troqueladas en toda la fila 1					

2. Provisoria		1º piso	mob.		tapas forwillo en mesa reunión.						
2. Provisoria		1º piso	elect.		tapas enchufes muro pizarra cristal						
2. Provisoria		1º piso	pintura		pintadura en muro	"	"				
2. Provisoria		1º piso	tapete		aplomar muro sala reuniones frente a pizarra cristal.						
2. Provisoria		1º piso	puertas.	sala reunión.	siliconas ante alum. perfil y muro.						
2. Provisoria		1º piso	destru. cetera		bañadeja legruad en ducha acera revisitor.						
2. Provisoria		1º piso	cisternas		Verificación y mander table tecnica cristal acceso.						
2. Provisoria		1º piso	mobil.		Regalar camuiente llave mod. guardado. en todos.						
2. Provisoria		1º piso	mob.		Fondo de tander (son sin fondo)						
2. Provisoria		1º piso	mob.		Pedir llaves en general.						
2. Provisoria		1º piso	alfombras		Redazo de alfombra en pilar.						
2. Provisoria		1º piso	limpieza		limpieza mob. en grad.						
2. Provisoria		1º piso	mobiliario		Poner regisas muebles de guardado.						
2. Provisoria		1º piso	mobiliario		Faltan muebles de guardado						
2. Provisoria		1º piso	mobiliario		Unión jutura muebles de guardado en todos						
2. Provisoria		1º piso	mob.		Pintura pegada en modulo del final en la org.						
2. Provisoria		1º piso	hoteles		limpieza gran dapolvo.						
2. Provisoria		1º piso			Tapas malos puertos acceso banco						
2. Provisoria		1º piso			Llaves puertos kitchenette y bodega.						
2. Provisoria		1º piso			Llave apretada en ultimo usc y falta tuya en						
2. Provisoria		1º piso	tapique		Tapique en est ruina modulo						
2. Provisoria		1º piso	elect.		Tapas de enchufe en kitchenette						
2. Provisoria		1º piso	mob.		división (siliconas) en mueble de cocina.						
2. Provisoria		1º piso	mob.		negarar siliconas en perimetro mueble de cocina						

[Handwritten signature]


-Adicional: cierra puertas.
-Cajón completo con fondo en Kaudex. (reg. del gerente general del banco a Intergroup)
-Ver si se puede cambiar cajón Kaudex x cajón completo en puerca de la central -

-Reforma terminación mazo con tabique exterior en sala de reuniones ,

OK fue-estren

6 Provisionaria

Riso 1 y 2 onis-76



08/04/14

