

ENTREGA DEL PISO

carrasco@coz.cl (8-1379163)

- Carlos Carrasco → ITO del edificio
- Nosotros ponemos un subcontrato de SOLICSA
- Tenemos el ascensor a nuestra disposición 630k u 8 personas.
- Contratos → se presentan físicamente.
- Listado completo del personal que va a trabajar.
- 9:30hs - charla de ingreso.
- Victor Gallardo - prevenc. q' hace la charla.
- Lun a Vi. 8:00 am → 19:00hs. > faenas c/ ruidos.
Seb → 9:00 a 14:00hs.
- Ingreso de materiales, no es necesario avisarlo c/ anticipación.
- Lugar de acopio de materiales, se puede cerrar c/ un cierre provisorio.
- Mañana a 1ra hora nos entregaran las 3 copias de las llaves de la bodega. 2 copias de las del piso.
- Se nos hace entrega de llaves de los pisos.

- Retirar perlatas, sprinkle, sensores de humo, y entregárselo a JLL, para ellos volver a entregárselo.
- Martes a las 9:00 hrs. reunión de obra.
- Jueves en la tarde, Patricia nos definirá la hora.
- Gonzalo Gonzales → Jefe de terreno.
↳ mantención tablero elect. ggonzalez@socoicse.cl
95505294
ascensor.
- Ojalá coordinar descargas de materiales.
- Hay nieve en los baños.
- = Baños y duchas, podemos ocupar los de Socoicse.
- = Estaciones mientras coordinar con Carlos Cerrasco.
- Vigas perimetral en ciclo c/ nuevo coating, no se debe. (Esta definida x proyecto)

Entrega

Piso 5

- 4 agujeros x problemas en cristales en muro cortina → en millones.
- 1 cristal roto de muro cortina lateral.
- Ascensor con un pequeño rayón en su puerta al interior.
- Baño OK.

Piso 7

- Vidrios → OK
- Baños → OK.

Piso 6

- 1 cristal roto en muro cortina lateral.
- 1 cristal roto en muro cortina frontal.
- Perfil ventana muro cortina lateral con visón al muro mal terminado.

Continuación piso 6.

- Perfil ventana rectangular que se abre en lado sur. mal terminado.

Piso 4

- Perfil muro cortina lateral en unión de hormigón mal terminado.
- 4 agujeros en muro cortina lateral x mal terminaciones de los cristales.
- 1 cristal quebrado en muro cortina lateral.
- 7 agujeros x cristales mal terminados en muro cortina frontal.
- 3 cristales rotos en muro cortina frontal.
- Perfil Ventana rectangular lado sur mal terminado. (3 ventanas)