

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : McDonald's
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Cerro El Plomo
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 5 de enero de 2012

En Santiago, 5 de enero de 2012, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el sr. Freddy Gutiérrez en representación de **McDonlad's**, y los Arq. Angélica Prieto y Matías Torres, en representación de **Contract Chile**, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: _____

OBSERVACIONES:

Recepción: Ajustar cubrejunta curva y acceso. Retocar pintura muro acceso pintura muro acceso. Palmeta suelta en espera. Repasar pintura en muro donde va logo. Repasar muro recepcionista. Falta rotulación tablero. Repasar pintura en zócalo entre salas de reuniones. Repasar dintel puerta protex sector gerencia.
Sala Isla Negra: Repasar pintura muros. Cambiar tapa ciega. Falta detector (por parte del edificio)
Puerta protex acceso gerencia: Rematar mejor tras quicio, palmeta suelta-
Muro curvo: Repasar pasta (justo al lado puerta). Repasar pintura.
Sala Cordillera: Repasar pintura abajo LCD. Repasar pintura muro donde va la cortina. Falta limpieza mueble apoyo. Detalles de pintura y desmanche.
Asistente Gerente General: Repasar pintura
Sala Reuniones Gte Gral: Repasar pintura, mancha en palmeta de luminaria
Of. Horacio LLovet: Repasar pintura en pilar (abajo). Palmeta en cielo al lado del pilar sucia.

Por Contract
Nombre: Angélica Prieto

Por McDonald's
Nombre: Freddy Gutiérrez

Open Plan frente a H.LL: Pilar manchado (pintura)
Oficina Margot: Pegar escritorio al muro. Cambiar pilares de ajuste de panel (distintos colores)
Open Plan Gte. Gral: Repasar pintura en muro LCD
Muro sector poniente: Repasar perfiles con silicona
Muro Naranja: Detalles en cantos (picados)
Of. Mariano Santiago: Repasar pintura. Ajustar paño derecho de cortina (al lado del termostato)
Open plan sector FI: 1er pool; muro manchado. 2do pool; mancha en género de panel, ajustar segundo paño de cortina (suelto). 3er pool (pilar; pintar completo) Desmanchar, repasar pintura, falta pasta.
Of. Camila Bottega: Repasar completo pintura. Cambiar tapa.
Open Plan RRHH: El rincón. Repasar pintura, falta sello en muro de edificio.
Of. Roberto Riesco: En palmeta cielo mancha.
Nicho fotocopia of.R.Riesco: Palmeta en cielo manchada.
Kitchenette: Muro oriente; enchufe debe ser doble. Desmanchar. Pegar zócalo de aluminio. Desmanchar muro tras puerta oriente.
Sala de capacitación: Tapas de enchufes, detalles en pintura (manchas y empaste). Faltan bisagras a tapa de mueble de apoyo y repasar pintura en ese muro.
Mueble de apoyo de recepción área capacitación: Hacer perforación para cilindro de gas.
Recepción sector capacitación: Repasar pintura muro acceso y muro mueble apoyo.
Sala Neruda: Mancha de pintura en palmeta de alfombra. Repasar pintura en muros.
Sala Villarrica: Mancha en muro izquierdo
Sector Junior: Detalles de pintura
Sala Santiago: Manchas en muro
Sala Pacífico: Detalles de pintura en muros. Palmeta de cielo manchada arriba de LCD
Coffee chico: Desmanchar muros. Modificar mueble colgante (sacar tapa inferior por máquina de bebidas, mantener puertas). Repasar remate de encuentro porcelanato-cristal.
General: Ajuste en muebles. Aseo.