

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : Chubb de Chile
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Av. Américo Vespucio 100 piso 5
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 28 de Diciembre de 2011

En Santiago, 28 de Diciembre de 2011, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el sr. Jesús Manríquez en representación de **Chubb Chile**, Claudio Micin en representación de la **ITO** y los Arq. Angélica Prieto y Sergio Ubilla, en representación de **Contract Chile**, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: _____

OBSERVACIONES:

Baño Hombres: Raya en marco de puerta WC. Detalle en desagüe. Aseo en encuentro de granito con muro. Apretar percheros. Nivelar palmetas de porcelanato. Una palmeta de porcelanato tiene piquete. Detalle en mueble locker.

Bodega: Interruptor. Limpieza en mueble (rayones). Detalle en pilar.

Pasillo frente a oficina de Jesús: Clavos en alfombra. Closet repasar pintura al fondo.

Antepecho norte: falta sello encuentro entre antepecho y guardapolvo (frente a pool 2). Segundo pilar, falta desmanche bajo termostato). Falta sello en encuentro de antepecho con muro sala reuniones.

Por Contract
Nombre: Angélica Prieto

Por Chubb Chile
Nombre: Jesús Manríquez

Por ITO
Nombre: Claudio Micin

Privado: repasar encuentro de ventana con muro (sello y pintura). Repasar pintura en pilar de ventana. Muro sur repasar pintura, cambiar palmetas que quedaron cortas.
Pool frente a kitchenette: Repasar pintura en pilar. Canaleta legrand suelta.
Kitchenette: Sello en costado de refrigerador. Falta aseo en muro berenjena (repasar encuentro con guardapolvo). Cambiar silla con detalle en el asiento. Limpiar silicona de lavaplatos. Primer y cuarto cajón regular.
Tablero eléctrico: Aterrizar puertas. Ajustar cerradura. Faltan burletes de goma. (pasa cables)
Sala de Capacitación: falta aseo debajo panel móvil.
Antepecho oriente: falta sello y repasar pintura (frente a 2do jefe de norte a sur). Clavo. Frente a 4to jefe (de N a S) detalle en pintura de antepecho abajo. Pilar en ventanal, repasar encuentro con cenefa. Pilar frente 4to jefe, repasar pintura. Repasar pintura frente a último jefe.
Muro norte (que separa open de sala capacitación): repasar pintura.
Falta tapa canto en UPS.