

11/09/12




Foto 1\_ Mueble asistente acceso. Falta lustre de madera del mueble. Se está colocando film en el vidrio de la oficina detrás.



Foto 2\_ Mueble asistentes izquierda. Falta lustre madera del mueble. Puertas colocadas, faltan ajustes de amure y sellado contra perfiles aluminio.



Fotos 3 y 4\_baños. Se colocaron artefactos, y se colocó un perfil rehundido de remate de los cerámicos.



Fotos 5 y 6\_Sala de reuniones, realizando trabajos de eléctrica. Tabique con ángulo ajustado.