

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	1
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Pavimento	1	1	Poner cubrejunta entre alfombras		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Pavimento	2	1	Repasar corte de alfombra perimetro		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Electricidad	3	1	Aseo t orden bandeja perimetral trasera		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Aseo	4	1	Aseo en guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Pintura	5	1	Desmanche en tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	cortina	6	1	Cortinas manchadas (2)		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	cortina	7	1	Falta instalar una cortina		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Aseo	8	1	Aseo en perfilera de aluminio		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	cortina	9	1	Cortina tiene cadenilla rota		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Pintura	10	1	Plafon cuadro de esquina y pintura general		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Pintura	11	1	Pintura de ductos PVC en losa		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Electricidad	12	1	Cajas electricas deben ir con tornillos cromados		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Pintura	13	1	Pintura en fondo de losa		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Electricidad	14	1	Cambiar caja electrica (por tapa dura). En pilar		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Aluminios	15	1	Perfil de aluminio perimetrl está ondulado		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Pavimento	16	1	Alfombra deshilachada, cambiar palmeta		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Aseo	17	1	Aseo en union de ductos sobre dintel		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Aseo	21	1	Aseo en face plate dato / sensor de humo pintado		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Electricidad	22	1	Falta rotulacion dato		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Electricidad	23	1	Nivelacion de enchufes		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 1	Clima	24	1	Termostato esta sucio y chupado		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	2
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Carpintería	18	1	Cambiar Bisagras		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Pavimento	19	1	Poner cubrejunta entre alfombras		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Aseo	20	1	Aseo de alfombra tras mueble/ sacar tape		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Pintura	25	1	Pintura en tabique (pizarra), pilar por atrás, esquina cruda.Repasar el lataeral de la viga		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Pintura	26	1	Se nota union de planchas en tabique		

3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Cortina	27	1	Falta cortina		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Aseo	28	1	Aseo cortina		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Electricidad	29	1	Retirar canalizacion vacante entre plafon y pilar		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Pintura	30	1	Tapar espacio sobre canalizacion en tabique con pizarra		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Pintura	31	1	Difusor reventado, pintura plafon		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Seguridad	32	1	Subir sprinklers caido		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Aseo	33	1	Aseo en escalerilla		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Pintura	34	1	Pinturas en cañerias de sprinklers y clima		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Electricidad	35	1	Nivelacion de enchufes / tapas sueltas		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Aseo	36	1	Aseo silicona en aluminios		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Aseo	37	1	Aseo cristales		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 2	Carpintería	38	1	Cambio de puerta o manilla		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 3	Pavimento	39	1	Poner cubrejunta		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 3	Pintura	40	1	Tabique con rayon (puerta) pintar completo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 3	Clima	41	1	Difusor tiene picada la pintura, cambiar o disimular		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 3	Pintura	42	1	Lijar carachas ypintura plafon		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	3
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 3	Pintura	43	1	Falta pintura en ductería y losa		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 3	Electricidad	44	1	PL esta desentrado (existente)		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 3	Aseo	45	1	Aseo en escalerilla electrica, (tapas uniones)		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 3	Aseo	46	1	Aeo en perfiles de aluminio, limpiar silicona		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 3	Carpintería	47	1	Ajustar picaporte suelto		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 3	Carpintería	48	1	Aseo o teñido de puerta,recortar enchape		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 3	Film	49	1	Falta despegar un pedazo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 4	Aluminios	50	1	Pletina para tapar perfil perimetral rayado		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Of VH 4	Pintura	51	1	Pintura de plafon se nota union de planchas		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 4	Pintura	52	1	Pintura en dintel por dentro		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 4	Aseo	53	1	Aseo en escalerilla electrica,retoque de pintura,llegada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 4	Aluminios	54	1	Falta un tornillo en marco de aluminio		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 4	Aseo	55	1	Limpiar y saar sello de silicona en esquina cabeza tab		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 4	Electricidad	56	1	Interruptores están desalineados		

3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 4	Pintura	57	1	Pintura columpio clima		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 4	Pintura	58	1	Pintura tabique (mesa) manchas, ver esquina		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 4	Cortina	59	1	Pintura en cortina (2)		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 4	Aseo	60	1	Aseo en tabique de aluminio		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Open Plan	Aseo	61	1	Aseo de guardapolvos		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Open Plan	Pavimento	62	1	Alfombra despegada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Open Plan	Pintura	63	1	Pintura de losa		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	4
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 16	Open Plan	Clima	63	1	Pera chueca despiche		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Open Plan	Aseo	64	1	Perfil sucio		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Bodega Legal	Pintura	181	1	Terminar dintel, pintura en losa		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Bodega Legal	Electricidad	182	1	Falta tapa de interruptor		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Bodega Legal	Aluminios	183	1	Falta tapa final en guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Bodega Legal	Seguridad	184	1	Correr sprinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Bodega Legal	Seguridad	185	1	Poner sensor de humo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Vending	Electricidad	186	1	Falta tapa de enchufe		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 15	Pavimento	172	1	Cambiar palmetas, alfombra corta acceso		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 15	Aseo	173	1	Limpiar silicona en aluminios		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 15	Pintura	174	1	Piquete en dintel sobre puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 15	Pavimento	175	1	Alfombra corta tras puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 15	Electricidad	176	1	Cambiar tapa ciega		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 15	Aseo	177	1	Aseo interruptor		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 15	Aseo	178	1	Aseo en guardapolvos, mejorar sellos		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 15	Pintura	179	1	Pintura ductos y losa		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 15	Clima	180	1	Alinear ductos de clima		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Pavimento	65	2	Palmeta suelta en cabeza de tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Aluminios	66	2	Perfil ondulado abajo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Aluminios	67	2	Sello , repasar en dintel		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Carpintería	68	2	Cambio o reenchape puerta		A

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
---------	--------	------------	------------------------	---------------	------

Obra
Superficie (M2)

ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)

24-11-2012
Arquitecto Proyectista
Director de Obra

Instore
Claudio Jara/Cristián Roco

5

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etapas	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Pavimento	69	2	poner Cubrejunta		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Pavimento	70	2	Guardapolvo ondulado		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Pintura	71	2	Pintura en tabiques (atraque de muebles) y cabeza de tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Aseo	72	2	Aseo en cabeza de tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Aluminios	73	2	Tapas de union en bandeja perimetral regular		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Electricidad	74	2	Nivelar y sellar tapas datos, aseo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Pintura	75	2	Pintura en cañeria de splinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Obras Civiles	76	2	Retiro de lementos existentes en losa		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Pintura	77	2	Pintura en ductos- cañerias / losa		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Aluminios	78	2	Perforaciones en perfil de aluminio		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 5	Aseo	79	2	Aseo puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Aluminios	80	2	Cambiar pletina inferior por otra mas ancha		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Pavimento	94	2	cubrejunta		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Pavimento	95	2	Palmetas de alfombra manchada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Pavimento	96	2	Alfombra suelta tras pilar		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Aluminios	97	2	Union de guardapolvos esta abollada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Electricidad	98	2	Ordenar bandeja perimetral		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Pintura	99	2	Pintura en tabiques rodillo marcado		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Seguridad	100	2	Cable arriba plafon esta suelto		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Pintura	101	2	Se nota union de plancha en plafon, pintar		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Pintura	102	2	Mejorar aristas plafon, cuadrar vertice superior		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente
Obra
Superficie (M2)

NEXTEL
ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)

17-10-2012 Coordinadora Comercial
24-11-2012 Arquitecto Proyectista
Director de Obra

Loreto Chávez
Instore
Claudio Jara/Cristián Roco

HOJA
6

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etapas	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Pintura	103	2	Pintura fondo losa y ducteria		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Electricidad	104	2	Retirar caja de distribucion preexistentet		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 6	Aseo	105	2	Aseo , sello en tapa de datos		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Pavimento	350	2	cubrejunta		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Pavimento	351	2	Alfombra suelta en acceso		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Pintura	352	2	Reparar pintura basjo tv		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Pintura	353	2	Lija y pasta en parche sobre escalerilla		

3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Pintura	354	2	Pintura y sello en mochetya ventana, ext. Tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Pintura	355	2	Pintura en plafon se nota union de placa		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Aseo	356	2	Aseo en difusor y splinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Pintura	357	2	Pintar cable luminaria y caja		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Electricidad	358	2	Poner abrazadera a cable iluminacion colgante		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Aseo	359	2	Aseo a escalerilla		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Pintura	360	2	pata de elefante cabeza tabique con of 6		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Carpintería	361	2	puerta nueva o reenchape		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 7	Obras Civiles	362	2	Sacar tornillo en exterior de pavimento		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Pavimento	81	2	Esquina traspuerta alfombra suelta		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Aluminios	82	2	Sello de guardapolvo-aseo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Aluminios	83	2	Regular corters en bandeja perimetral		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Electricidad	84	2	Alinear enchufes,ambos tabiques		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Pintura	85	2	Se nota huncha, mejorar esquinas plafon		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	7
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Pintura	86	2	Mejorar Sello union plafon - difusor		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Seguridad	87	2	Embellecedor splinklers esta hundido		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Pavimento	88	2	Poner cubrejunta		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Aseo	89	2	Sensor tiene pinturas		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Aseo	90	2	Aseo escalerilla/ tapar hoyo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Carpintería	91	2	Cambio o reenchape puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Electricidad	92	2	Retirar caja de distribucion preexistenet		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 8	Aseo	93	2	Termostato manchado		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 9	Pintura	444	2	Pintura ambos tabiquers manchas		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 9	Pintura	445	2	Pintura plafon con silicona, cuadrar plafon esquina oriente		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 9	Pavimento	446	2	Adicional cubrejunta		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 10	Pavimento	437	2	Adicional cubrejunta		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 10	Pavimento	438	2	Palmeta de alfombra con pegamento junto a la ventana		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 10	Pavimento	439	2	Falta pedazo de palmeta junto a ventana		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 10	Pintura	440	2	Pasta y pintura en parche en tubería		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 10	Pintura	441	2	Pintura en losa y ductos, aislaciones,tapas y splinklers		

3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 10	Electricidad	442	2	Cambiar tapas plsticas muro		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 10	Aseo	443	2	Aseo en aluminios		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Pavimento	106	2	Poner Cubrejunta		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Aluminios	107	2	Mejorar pegado pletina inferior y sello de guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Carpintería	108	2	Enchape de puerta o cambio		A

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	8
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etapa	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Carpintería	109	2	Falta roseta por dentro puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Pavimento	110	2	Corte de palmeta alfombra tras puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Pavimento	111	2	Alfombra manchada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Pintura	112	2	Mejorar parche arriba,recorte inst. clima		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Aseo	113	2	Aseo de guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Electricidad	114	2	Arreglo de bandeja inferior en esquina		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Pintura	115	2	Pintura plafon		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Aseo	116	2	Aseo difusor de clima y sprinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Pintura	117	2	Pintura en lateral viga perimetral, pintura tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Cortina	118	2	Cortina manchada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Pintura	119	2	Se nota union de planchas tabique existe		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 11	Aluminios	120	2	Guardapolvo corto (existente)		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Aluminios	121	2	Fijo se debe ver cambio (puerta)		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Aseo	122	2	Aseo perfiles y cristales		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Aluminios	123	2	Mejorar sello cristales		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Aluminios	124	2	Silicona metalica en marco con fijo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Pintura	125	2	Mejorar corte en dintel con tarros		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Pintura	126	2	Plafon con cantos chuecos		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Pintura	127	2	Tabique marcado empaste y pintura		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Clima	128	2	Ducto de clima union golpeada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Aseo	129	2	Aseo de sprinklers		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	9
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Clima	130	2	Cambio de difusor		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Pintura	131	2	Reparar hoyo sobre bandeja electrica en pilar		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Aluminios	132	2	Mejorar union de guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Carpintería	133	2	Enchape lateral de mueble de guardado		A
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Electricidad	134	2	Tapa enchufe rayada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Aseo	135	2	Aseo punto dato		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Pintura	136	2	Marca bajo enchufe (muro mesa)		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Pintura	137	2	Pinturas en cañerías splinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Cortina	138	2	Cortina Pintada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 12	Pintura	139	2	Pintura bajo viga		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 13	Pavimento	140	2	Alfombra manchada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 13	Aseo	141	2	Aseo y orden de bandeja perimetral		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 13	Cortina	142	2	Cortina manchada		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 13	Aseo	143	2	Aseo termostato		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 13	Electricidad	144	2	Homologar tapas plasticas con metalicas		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 13	Pintura	145	2	Pintura cañerías splinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 13	Seguridad	146	2	Alinear peras de splinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 13	Aseo	147	2	Aseo antena		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Pasillo	Pavimento	148	2	Afombra levantada fuera of 12		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Pasillo	Pavimento	149	2	Afombra levantada fuera of 9		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Pasillo	Pavimento	150	2	Palmetas sucias		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	10
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 16	Pasillo	Electricidad	151	2	Sacar cajas vacantes		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Pasillo	Pintura	152	2	Distinto tono de blanco en losa		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Pasillo open	Seguridad	153	2	Enderezar tensorea ,piolas,peras etc. Nuevas y existentes		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Pasillo	Pintura	154	2	Alinear esquina (arista) acceso al TDA		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Pasillo	Aluminios	155	2	Guardapolvo hundido misma esquina anterior		
3. Final	14-02-13	PISO 16	Pasillo open	Pintura	156	2	Arreglo en pasadas de ductos electricos dintel		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Film	157	2	Franja de film de 20cmt		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Aluminios	158	2	Mejorar sellos entre cristales		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Aseo	159	2	Aseo silicona perfil aluminio		

3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Carpintería	160	2	Cambio o reenchape puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Carpintería	161	2	Cambio de marco, hoyos mas grande que		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Pintura	162	2	Retocar vertices de pilares picados		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Aluminios	163	2	Reparar encuentro entre guardapolvos		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Aluminios	164	2	Pletina en perfil 40/80 , arreglar corte		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Aluminios	165	2	Cambiar pletina inferior, se pidio con cortes		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Pavimento	166	2			
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Pavimento	167	2	Alfombra suelta en esquina		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Electricidad	168	2	Falta tapa en caja cielo		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Seguridad	169	2	Mover sensor de humo, queda escondido		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Electricidad	170	2	Ductos de pvc con abrazaderas sueltas		
3. Final	14-02-13	PISO 16	OF 14	Carpintería	171	2	Regular cierre de puertas		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	11
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etapas	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Pavimentos	289	2	Falta trocitos en marco de puerta de alfombra		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Pavimentos	290	2	Palmetas de alfombra suelta perimetro ventana		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Aseo	291	2	Aseo en guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Aseo	292	2	Aseo en punto datos con pintura		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Electricidad	293	2	Instalar enchufe en tabique sur		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Electricidad	294	2	Cambiar magic por enchufe normal		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Pintura	295	2	Lija y pintura mocheta exterior		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Seguridad	296	2	Splinklers chuecos		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Electricidad	297	2	Pl no prende		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Pintura	298	2	Sellar pasadas de tuberias, en dintel por fuera		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Pintura	299	2	Lija y pintura canto dintel sobre puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 30	Aluminio	300	2	Poner cubrejunta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 31	Pavimentos	301	2	Poner cubrejuntasA		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 31	Pavimentos	302	2	Alfombra corta junto a tabique cristal		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 31	Aseo	303	2	Aseo en guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 31	Pintura	304	2	Pintura en tabique oriente y esquina con ventana		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 31	Aseo	305	2	Tape en aluminios en union mullions		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 31	Pintura	306	2	Pintura en plafon		

3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 31	Pintura	307	2	Mejorar sello en difusor de clima		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 31	Aseo	308	2	Limpiar Splinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 31	Aseo	309	2	Aseos de sellos de aluminios		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	12
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 31	Aluminio	310	2	Sello pedasito falta en aluminio dintel		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 32	Aseo	332	2	Aseo en guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 32	Aseo	333	2	Sacar tape en aluminio union mullion		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 32	Pintura	334	2	Cargar tabique oriente		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 32	Pavimentos	335	2	Alfombra suelta en acceso y cubrejunta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 32	Pintura	336	2	Sellar difusor		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 32	Pintura	337	2	Pintura y pasta en plafon, union placas esquina		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 32	Pintura	338	2	Arreglar pasadas de ductos, sello en dintel por dentro		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	Pavimentos	311	2	Poner cubrejunta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	Aseo	312	2	Aseo en guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	Pintura	313	2	Pintura en tabique oriente, se ve naranjo, y tabique poniente		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	clima	314	2	Sello ducto clima		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	Pintura	315	2	Lija y pintura en enchufe tabique poniente		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	Seguridad	316	2	Retirar detector sobre plafon, retirar cable rojo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	Aseo	317	2	Sacar tape de aluminio union mullion		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	clima	318	2	Cambiar S de tarro esta abollada		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	Seguridad	319	2	Subir cuello de splinklers al ras del plafon		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	Pintura	320	2	Repara canto dintel por dentro		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	Cortina	321	2	Cortina pintada		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 33	Pintura	322	2	Pintura y sello en mocheta y muro cortina		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 34	Pavimentos	323	1	Alfombra corta en acceso		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	13
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 34	Pavimentos	324	1	Poner cubrejunta		

3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 34	Aseo	325	1	Aseo en guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 34	Electricidad	326	1	Aplome enchufe tabique oriente		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 34	Pintura	327	1	Sello en tarro clima con tabique y cargar tabique oriente		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 34	Pintura	328	1	Pintura en pilar abajo guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 34	Aseo	329	1	Sacar tape de aluminio union mullion		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 34	Pintura	330	1	Sello splinklers, pintura plafon,subir cuello splinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 34	Aseo	331	1	Aseo en tabiqueb cristal silicona		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 6	Pavimentos	363	PAR	Poner cubrejunta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 6	Aseo	364	PAR	Aseo de guardapolvo y puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 6	Aseo	365	PAR	Limpiar la silicona en cristales y aluminio		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 6	Aluminios	366	PAR	Sello en aluminio con dintel sobre puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 6	Carpintería	367	PAR	Falta tope		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 6	Pavimentos	368	PAR	Alfombra corta en marco		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 6	Aseo	369	PAR	Aseo en difusor		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Vending	Pavimentos	370	PAR	Cubrejunta suelta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Vending	Aluminios	371	PAR	Remate de guardapolvo junto a puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Vending	Aluminios	372	PAR	Poner aluminio en esquina cabeza tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Vending	Pintura	373	PAR	Mejorar canteria sobre marco de aluminio por fuera		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Hombres	Pavimentos	374	PAR	Cubrejunta levantada		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Hombres	Aluminios	375	PAR	Cambiar tornillo marco aluminio puerta de acceso		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	14
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etapa	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Hombres	Carpintería	376	PAR	Cambiar cierra puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Hombres	Obras Civiles	377	PAR	Frague en esquinero		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Hombres	Aseo	378	PAR	Aseo en frague esta amarillo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Hombres	Obras Civiles	379	PAR	Tapar hoyito con frague (donde se instalo accesorio)		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Hombres	Sanitario	380	PAR	Grifería de discapacitados esta suelta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Hombres	Obras Civiles	381	PAR	Falta frague en pilar		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Mujeres	Pintura	389	PAR	Pasillo exterior lija y pintura de dintel		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Mujeres	Aluminios	390	PAR	Falta guardapolvoy aluminio superior enchape madera		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Mujeres	Aluminios	391	PAR	Marco de aluminioesta separado por fuera		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Mujeres	Aluminios	392	PAR	Cambiar marco de aluminio y cierra puerta		

3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Mujeres	Pavimentos	393	PAR	Alfombra corta en cubrejunta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Mujeres	Aseo	394	PAR	Aseo frague amarillo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Mujeres	Obras Civiles	395	PAR	Barra de minusvalido suelta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Mujeres	Obras Civiles	396	PAR	Frague en pilar		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Mujeres	Obras Civiles	397	PAR	Solucion tras WC de minusvalido		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Mujeres	Seguridad	398	PAR	Splinklers vacio		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Baños Mujeres	Obras Civiles	399	PAR	Falta frague en esquinero		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 22 p	Aseo	382	2	Aseo en splinklers esta pintado		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 22 p	Aseo	383	2	Aseo en pilar esta con pintura		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 22 p	Electricidad	384	2	Ordenar bandeja electrica perimetral		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 22 p	Electricidad	385	2	Ordenmar flexible para que no topen en pies		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	15
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etapas	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 22 p	Electricidad	386	2	Colgar luminaria de losa no de escalera		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 22 p	Mobiliario	387	2	Alinear pool en pasillo linea (pool 4p)		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 22 p	Mobiliario	388	2	Eliminar mueble trasero pool 6p		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 37	Pavimentos	425	1	Poner cubrejunta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 37	Pavimentos	426	1	Alfombra corta en acceso		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 37	Pintura	427	1	Pintura en esquina bandeja vertical		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 37	Aluminios	428	1	Guardapolvo abollado tras puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 37	Pintura	429	1	Sellar pasada de tarro, tabique poniente		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 37	Seguridad	430	1	Sellar y subir Splinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 37	Aluminios	431	1	Sello guardapolvo con perfil inferior tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 37	Pintura	432	1	Tapar pasada de ductos en dintel por fuera		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 38	Pavimentos	418	1	Poner cubrejunta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 38	Pavimentos	419	1	Falta alfombra tras pilar		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 38	Aseo	420	1	Alfombra manchada		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 38	Aseo	421	1	Splinklers con pintura		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 38	Pintura	422	1	Pasta y pintura tabique oriente se ve union		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 38	Pintura	423	1	Esquina plafon descuadrado, pintar plafon		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 38	Pintura	424	1	Emproljar pasadas de instalaciones		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 39	Pavimentos	408	1	Alfombra suelta en acceso		

3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 39	Pavimentos	409	1	Alfombra manchada junto a tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 39	Aluminios	410	1	Toque de sello bajo enchufes y guardapolvo		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	16
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 39	Pintura	411	1	Pintura y sello mocheta ventana		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 39	Pintura	412	1	Despegar enchufes e interruptores		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 39	Aseo	413	1	Aseo en aluminio por dentro		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 39	Aseo	414	1	Aseo en escalerilla		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 39	Pintura	415	1	Plafon en esquina descuadrada , pintar		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 39	Carpintería	416	1	Falta bocallave		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 39		417	1	Poner cubrejunta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 40	Pavimentos	400	1	Manchas en alfombra de acceso		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 40	Pavimentos	401	1	Guardapolvo separado en cabeza tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 40	Cortina	402	1	Falta 1 cortina		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 40	Aluminios	403	1	Sello entre perfil vertical y mocheta por dentro		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 40	Aluminios	404	1	Falta pieza de aluminio en dintel puerta por fuera		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 40	Pavimentos	405	1	Alfombra corta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 40	Aluminios	406	1	Falta aluminio union mullion por fuera		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 40	Aseo	407	1	Aseo en aluminios, tabique cristal		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Pavimentos	254	1	Alfombra suelta en perímetro ventana		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Aseo	255	1	Aseo de guardapolvo tabique oriente, sello		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Pintura	256	1	Reparación de esquina con of 26		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Aseo	257	1	Aseo en PL		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Pintura	258	1	Pintar flexible control iluminación y cañerías de clima, tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Aseo	259	1	Sacar tape detector humo		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	17
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Aseo	260	1	Aseo escalerilla		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Electricidad	261	1	Tapar caja de parlante existente		

3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Aseo	262	1	Aseo en cañerías		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Clima	263	1	Faltan rejillas equipos de clima		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Electricidad	264	1	Embutir cañerías pvc salida (existente)		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Clima	265	1	Sellar parche en tarro de clima (dos salidas)		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Clima	266	1	Cambiar cuello de difusor con dientes		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Electricidad	267	1	Aplomar y alinear luces colgantes		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Clima	268	1	Subir cable de equipo de clima		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Pintura	269	1	Tapar parches y pintar tabique oriente		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 68 p	Mobiliario	270	1	Cambiar tapa de puesto de trabajo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Pavimentos	339	2	Poner cubrejunta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Pavimentos	340	2	Palmeta de Alfombra esquina suelta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Aluminios	341	2	Pletina de aluminio en bandeja esquina		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Aluminios	342	2	Sello en guardapolvo y difusor		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Pintura	343	2	Pintar caja metalica de iluminacion colgante		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Aseo	344	2	Aseon de difusor		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Pintura	345	2	Pintura dfe vigas y tuberías de pvc		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Pintura	346	2	Lija y pintura canto dintel por dentro		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Obras Civiles	347	2	Sacar esparragos demolicion		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Pintura	348	2	Sello en pasada de cañería de clima dintel por fuera		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	18
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Ítem	Etapa	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 24	Aseo	349	2	Aseo en aluminios		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Pavimento	240	2	Poner cubrejunta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Pavimento	241	2	Alfombra despegada perimetro ventana		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Pintura	242	2	Sello falta guardapolvo tabique poniente		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Aluminios	243	2	Pegar placa perfil aluminio suelta		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Aluminios	244	2	Poner trozo de pletina nen esquina bandeja		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Pintura	245	2	Sellar arriba tabique exist. Oriente		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Electricidad	246	2	Eliminar tubo pvc sobra, abrazadera		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Cortina	247	2	Falta cortina		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Pintura	248	2	Pintar hoyito plafon perno marcado		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Aseo	249	2	Aseo de PI tras puerta, que prenda		

3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Carpintería	250	2	Cambio puerta o enchapar		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Aseo	251	2	Aseo de puerta por dentro		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Aseo	252	2	Aseo de aluminios, tabique		
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 25	Aluminios	253	2	Chequear cortes de aluminios, superior		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 16 P	Electricidad	433	2	Alinear luminarias colgantes con pool de trabajo		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 16 P	Clima	434	2	Cambiar difusores de clima de dos a tres vias		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 16 P	Pintura	435	2	Mejorar pintura de pilar		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Open Plan 16 P	Electricidad	436	2	Falta ajustar flexible pool lado pilar		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 5	Aluminios	271	PAR	Cambiar unión guardapolvo en tabique sur		
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 5	Electricidad	272	PAR	Dejar luces PL todas del mismo color		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	19
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	Clasificación	Observación	VB D.	Responsable	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 15	Sala 5	Aseo	273	PAR	Aseo de aluminios en cortina de cristal						
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 43	Pavimentos	274	PAR	Sello de guardapolvo, tabique sur						
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 43	Pintura	275	PAR	Pasta y pintura cabeza tabique por guardapolvo, sello en splinklers						
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 43	Aseo	276	PAR	Limpieza de splinklers						
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 43	Aseo	277	PAR	Borrar numero de detector						
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 43	Pintura	278	PAR	Pintura en cielo						
3. Final	14-02-13	PISO 15	OF 43	Pintura	279	PAR	Pasillo exterior, pintura en losa (hoyito)						
3. Final	14-02-13	PISO 15	Pasillo a baños	Pavimentos	280	PAR	Perder union de alfombra / porcelanato						
3. Final	14-02-13	PISO 15	Pasillo a baños	Aluminios	281	PAR	Falta pedazo de guardapolvo, cabeza de tabique, sello en guardapolvo						
3. Final	14-02-13	PISO 15	Pasillo a baños	Pavimentos	282	PAR	Cubrejunta porcelanato nuevo baños						
3. Final	14-02-13	PISO 15	Pasillo a baños	Pavimentos	283	PAR	Falta frague en esquina						
3. Final	14-02-13	PISO 15	Pasillo a baños	Aseo	284	PAR	Aseo en guardapolvo						
3. Final	14-02-13	PISO 15	Pasillo a baños	Aseo	285	PAR	Aseo de PL que prenda						
3. Final	14-02-13	PISO 15	Pasillo a baños	Pintura	286	PAR	Cargar mocheta exterior						
3. Final	14-02-13	PISO 15	Pasillo a baños	Pintura	287	PAR	Lijado de union de tabique y cielo (cabeza)						
3. Final	14-02-13	PISO 15	Pasillo a baños	Pintura	288	PAR	Lija y pintura dintel						
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Pintura	211	1	Pintura en dintel						
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Aseo	212	1	Sacar exceso de silicona en paño cristal						
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Pavimentos	213	1	Poner cubrejunta						
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Carpintería	214	1	Bisagras con tornillos chuecos						

3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Carpintería	215	1	Pomel suelto		
----------	----------	---------	-------	-------------	-----	---	--------------	--	--

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	20
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Aseo	216	1	Aseos en sellos de silicona completos		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Aluminios	217	1	Desaplome en union de cristales		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Aluminios	218	1	Falta tapa de aluminio en dintel puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Carpintería	219	1	tope asoma		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Pavimentos	220	1	Alfombra suelta tras pilar		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Aluminios	221	1	Mejorar unio de guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Pintura	222	1	Se nota union de planchas,repintar		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Aseo	223	1	Aseo rotulado de enchufes y datos		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Pintura	224	1	Pintura junto a interruptores		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Pintura	225	1	Mejorar arista de plafon junto a pilar		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Pintura	226	1	Cuadrar difusor de clima		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Seguridad	227	1	Subir y sellar splinklers		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Cortina	228	1	Cortina manchada		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Pintura	229	1	Nivelacion de dintel		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Aluminios	230	1	Sello superior esquina interior aluminio y termostato		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Aseo	231	1	Mejorar aseos en termostato		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 48	Carpintería	232	1	Revizar cierre de puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 49	Aluminios	447	1	Mejorar union de Guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 49	Aluminios	448	1	Adicional cubrejunta		A
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 49	Pintura	449	1	Fisura en tabique oriente bajo viga		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 49	Pintura	450	1	Mejorar parche pasadas tubería clima en dintel		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	21
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 49	Pintura	451	1	Cuadrar plfon, pintura en esquina nor-poniente y nor-orient		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Aluminios	195	1	Poner terminal en solera superior		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Aluminios	196	1	Solera superior suelta		

3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Pavimentos	197	1	Alfombra suelta		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Pavimentos	198	1	Poner cubrejunta		A
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Aluminios	199	1	Falta terminacion de aluminio en dintel puerta		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Pavimentos	200	1	Alfombra suelta en bandeja perimetral		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Aluminios	201	1	Sello de silicona entre guardapolvo y bandeja		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Cortinas	202	1	Cortinas pintadas(2)		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Aseo	203	1	Aseo guardapolvo		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Pintura	204	1	Pintura tabique arriba junto a tarro		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Clima	205	1	Mejorar anclaje de tarro 30% y en plafon mejorar sello de difusor		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Pintura	206	1	Pintura plafon		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Pintura	207	1	Piquete en esquina		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Aseo	208	1	Splinklers pintado		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Seguridad	209	1	Fijar sensor esta chueco		
3. Final	14-02-13	PISO 14	OF 50	Aseo	210	1	Limpiar esquina arriba		
3. Final	14-02-13	PISO 14	Open Plan 26 P	Pavimentos	187	2	Alfombra manchada		
3. Final	14-02-13	PISO 14	Open Plan 26 P	Electricidad	188	2	Poner codo de bandeja, en esquina		
3. Final	14-02-13	PISO 14	Open Plan 26 P	Electricidad	189	2	Ordenar bandeja perimetral		
3. Final	14-02-13	PISO 14	Open Plan 26 P	Aseo	190	2	aseo escalerilla electrica		

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NEXTEL	17-10-2012	Coordinadora Comercial	Loreto Chávez	HOJA
Obra	ETAPA 2 OPERATIVA (con REPASO ETAPA 1)	24-11-2012	Arquitecto Proyectista	Instore	22
Superficie (M2)			Director de Obra	Claudio Jara/Cristián Roco	

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o especialidad	Item	Etap	Descripción	VB	Status
3. Final	14-02-13	PISO 14	Open Plan 26 P	Electricidad	191	2	Enchufe suelto en pool de trabajos 2		
3. Final	14-02-13	PISO 14	Open Plan 26 P	Aluminios	192	2	union de guardapolvo ext. Of 50		
3. Final	14-02-13	PISO 14	Open Plan 26 P	Pintura	193	2	Pintura esquina		
3. Final	14-02-13	PISO 14	Open Plan 26 P	Electricidad	194	2	Enchufes desalineados		
3. Final	14-02-13	PISO 14	open plan 16 P	Pavimentos	233	2	Alfombra manchada y levantada		
3. Final	14-02-13	PISO 14	open plan 16 P	Pavimentos	234	2	Falta alfombra tras pilar		
3. Final	14-02-13	PISO 14	open plan 16 P	Aluminios	235	2	Falta angulo sobre bandeja,esquinero suelto		
3. Final	14-02-13	PISO 14	open plan 16 P	Pintura	236	2	Pintura bajo viga perimetral y tuberia de pvc , losa		
3. Final	14-02-13	PISO 14	open plan 16 P	Cortina	237	2	Falta cortina		
3. Final	14-02-13	PISO 14	open plan 16 P	Electricidad	238	2	Abrazadera suelta en tuberia de pvc		
3. Final	14-02-13	PISO 14	open plan 16 P	Electricidad	239	2	Falta tapa de bandeja electrica		
3. Final	14-02-13								

3. Final	14-02-13								
3. Final	14-02-13								
3. Final	14-02-13								
3. Final	14-02-13								
3. Final	14-02-13								
3. Final	14-02-13								
3. Final	14-02-13								
3. Final	14-02-13								
3. Final	14-02-13								