

asistentes por parte de Emerson:

1.- Carolina Llanes

Asistente por parte de Contreras:

1.- Claudio Zúñiga

2.- Lorena Tronzo.

Listado de observaciones.

muebles


- Silla rena gerencia alto negro: 4
- Silla operativa rena negra bajo: 5
- Silla operativa telpa negra baja: 3
- Silla operativa lana negra media: 3
- Silla operativa rena negra respaldo medio: 3
- Silla visita rena sin brazo negra: 9
- Silla visita lana negra sin brazo: 2
- Silla visita lana sin brazo (negra + gris): 2
- Silla visita lana negra respaldo medio c/brazo: 2
- Silla gerencia rena negra con brazo alto respaldo: 1
- Silla gerencia respaldo medio con brazo rena negra: 1
- cajonera tres cajones con rueda: 5 (2 con llaves entregadas)
- cajonera 4 cajones rodantes: 3 (colón gris 2 con llaves entregadas)
- cajonera kardex rodante color café: 1 (1 cajonera sin tirador)
- gabinete medio dos puertas color café con llave entregada: 1
- gabinete correspondencia dos puertas color café c/llave entregada: 1
- gabinete alto color café dos puertas sin llave: 1
- silla visita rena negra con brazo: 1
- telar retráctil (no funciona): 1
- UPS: 4 (Emerson no tiene que indicar guardado)


- * Back bootidos : 1
- Pizarra unilica colante blanca : 9
- Espejo baño grande : 12
- porta rollo baño : 12
- porta toalla : 12
- gancho baño : 12
- repisa plastica baño dos bodegas : 1
- repisa baño melaminica dos bodegas y una barra : 1
- casillero zona baño madera : 1
- closet pasillo baño grande : 1

Detalle de obra:

- 3 lámparas circulares.
- Tallas llaves de bodega.
- entrega de los llaves de puerta de acceso
- OF 1 (al lado sala de reunión) : 3 brillos rotos
- OF 2 : 1 dos brillos chuecos (P1) entre alargados (2)
- OF 3 alargados rotos, falta brillo de giro (P1) 1 brillo chueco (P2)
- OF 4 : falta tornillo de tirador (P1)
- OF 5 : percha trabada (P2) percha no bien completa (P1)
- OF 6 : brilla chueca (P1)
- OF 7 : OK.
- OF 8 : brilla de giro rota P1 y P2, con tirador sin tornillo P1
- OF 9 : 4 brillas rotas (P1) sin brilla de giro (P3)
- OF 9 : el ante pecho de madera está rayado.
- pasillo : OK.
- OF 10 : no hay.
- OF 11 : OK.

- OF 12: espuma poriente: dos berills de gmo nota (P1)
Falta alcapalca (P4), falta alcapalca (P5) 1 clteca
- OF 13: espuma wite: dos berills notas (P2), 1 berills
nota (P3)
- OF 14: falta tope alcapalca (P1)
- OF 15: falta alcapalca (P2), berills nota (P3),
falta tope de berilla de gmo (P4)
- OF 16: dos berills notas (P1), 1 berills nota (P2)
- OF 17: falta alcapalca y tope (P1)
- OF 18: OK.
- OF 19: una berilla nota (P2)
- OF 20: berilla de gmo nota y le falta alcapalca (P1)
- OF 21: OK.
- OF 22: espuma oriente: OK.
- OF 23: falta alcapalca (P1) 1 berilla nota (P2)
- OF 24: (al lado sala reunion): persiana contra las berills
nota (P1)
- Sala de reunion: falta tope y no tiene alcapalca
(P1)
- nota general: todos los entrepechos estan
rayados.
- en esta recepcion no se observaron ampezetas
ya que los tableros no estan funcionando
optivamente.


por Emerson.


por Contralor.