

VISA 7 y 8

Obra: Remodelación de oficinas, Cerrito 740- piso 7 y 8

INFORME ACTA DE INICIO DE OBRA

P/Cliente: Miguel Lopez / Claudio stranges

P/Contract: Carlos A. Pereira

ABR.14

INFORME FOTOGRAFICO 0 | PISO 7

Foto 1

Marcas de posible filtración de agua.



Foto 2

Restos de cinta adhesiva en Revestimiento de madera



Foto 3

Borde de revestimiento golpeado



Foto 4

Ralladuras y marcas en puerta de ascensor 4



Foto 5

Marca en revestimiento modulo entre puerta 3 y 4.



Foto 6

Puerta del ascensor 3 con marcas Y rallas.



Foto 7

Ralladuras en el revestimiento
Del ascensor.



Foto 8

Puerta ascensor 2 con ralladuras
y marcas.



Foto 9

Marcas y ralladuras en revestimiento
entre ascensor 1 y 2.



Foto 7

Ralladuras en el revestimiento.



Foto 8

Ralladuras en el revestimiento.



Foto 9

Ralladuras en el revestimiento y
Restos de adhesivos.



Foto 10

Filtración aparente por carpintería



Foto 11

Falta tapa de válvula
Baño hombres



Foto 12

Cielorraso afectado por pérdida.
Revestimiento con perforaciones
Y marcas. Baño hombres



Foto 13

Revestimiento roto y con Perforaciones.
Baño hombres



Foto 14

Rejilla del baño despegada
Baño hombres



Foto 15

Revestimiento con Perforaciones. Baño Damas



Foto 16

Revestimiento con Perforaciones. Baño Damas



Foto 17

Hay que regular la válvula del inodoro.
Baño Damas



Foto 18

Hay que regular la válvula del inodoro.
Baño Damas



Foto 19

Hay que regular la válvula del inodoro.
Baño Damas



Foto 20

Hay que regular la válvula

Baño Damas



Foto 21

El zocalo de la puerta se ve
Un poco abierto.

Baño Damas



Foto 22

Lado Av. Cordoba



Foto 23

Lado Av. Cordoba



Foto 24

Lado Av. Cordoba



Foto 25

Lado Av. Cordoba
Tablillas rotas



Foto 26

Lado Av. Cordoba



Foto 27

Lado Viamonte
Marcas de humedad



Foto 28

Lado Viamonte
Marcas de humedad



Foto 29

Lado Viamonte
Marcas de humedad



Foto 30

Lado Viamonte
Marcas de humedad



Foto 31

Lado Cerrito
Tapa hinchada – Moldura a reparar



Foto 32

La puerta presenta rayaduras



Fotos 33

Panel con marcas



Fotos 34

Panel con marcas



Foto 35

La puerta presenta rayaduras



Fotos 36

Panel con marcas y ralladuras



Fotos 37

La puerta no cierra



Foto 38

Marcas de adhesivo.



Foto 39

Rastro de entrada de agua

