


ACTA DE RECEPCION DE LOCACION

COMITENTE	Aguada Park
OBRA	Intraway
UBICACIÓN	AGUADA PARK, OFICINA 408
CONTRATISTA	CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)
RUBRO	
FECHA	14/11/2014

En Montevideo, a los catorce días del mes de noviembre de 2014, Lucía Queirolo, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.)**, en su carácter de Responsable Técnico, realizó un relevamiento en el hall de ascensores y en la unidad 301, a los efectos de dejar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.

Se adjuntan fotos al respecto.

Relevamiento Puerta Principal:



Puerta Interior



Puerta Interior



Puerta Exterior



Puerta Exterior



Puerta Exterior




Hall:



Hall



Puerta Escalera




Puerta Escalera



Cielorraso



Cielorraso



Cielorraso



Cerámicas de piso, rotas a la salida del ascensor de servicio.



Cerámicas de piso, rotas a la salida del ascensor de servicio.



Cerámicas de piso, rotas a la salida del ascensor de servicio y lateral de acero inox. Rayado.

Relevamiento Local:



Puerta acceso a terraza



Losa



Acceso



Aberturas



Aberturas



Aberturas




Aberturas



Aberturas




Aberturas



Aberturas




Puerta acceso a terraza



Puerta acceso a terraza



Puerta acceso a terraza



Exterior



Estado de la Aislación



Estado de la Aislación



Acceso a la oficina: Por favor, retirar las placas de yeso, la arena y realizar limpieza.



Este pilar se va a revestir con yeso, que se hace con ese botón?



Tabique medianero fisurado, por favor realizar reparación.

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:

Juan Carlos Blanco
POR AGUADA PARK

Lucía Queirolo
POR CONTRACT (ARTVIX S.A.)