

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOCACIÓN Y PALLIER

contract
workplaces

Montevideo, 13 de Enero de 2015

COMITENTE ADM


OBRA NUEVAS OFICINAS

UBICACIÓN WORLD TRADE CENTER 2, PISO 8

CONTRATISTA CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.)

En Montevideo, a los trece días del mes de enero de 2015, la Sra. Siván Weisz en representación de CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.), realizó un relevamiento en el hall de ascensores y en la unidad 814 y 816, a los efectos de dejar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.

Se adjuntan fotos al respecto.



Relevamiento puerta acceso:

1A- Daños en revestimiento de madera





Relevamiento hall de ascensores:

1B – Daños en revestimiento de madera y puerta escalera de emergencia





1C- Daños en revestimiento de madera



2- Daños en acero inoxidable



Relevamiento unidad 814 y 816:

3 – Daños en garganta perimetral por perforaciones realizadas para la instalación de cortinas.



4 – Rayones en perfiles de muro cortina




5 – Daños en perfiles de muro cortina



Relevamiento de aberturas:

- A1 – Ajustar manilla.
- A2 – Ajustar manilla (se encuentra al revés) y ajustar topes.
- A4 – Ajustar topes.
- A5 – Limitador derecho roto, falta tope superior derecho y ajustar manilla.
- A6 – Abertura en mal estado, burlete suelto.
- A7 – Limitador derecho roto y ajustar manilla.
- A8 – Falta tope superior izquierdo y ajustar manilla,
- A9 – Ajustar topes.
- A10 - Abertura en mal estado (no tiene manilla). Tiene pegada una pieza que no corresponde.

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:



Sebastián Estable

Por WOLD TRADE CENTER



Siván Weisz

Por CONTRACT (ARTVIX S.A.)