

# ACTA DE RECEPCIÓN DE LOCACIÓN Y PALLIER

**contract**  
workplaces


Montevideo, 29 de Enero de 2016


|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| COMITENTE   | WTC FZ                         |
| OBRA        | DIVISIÓN DE UNIDADES           |
| UBICACIÓN   | WTC FREE ZONE PISO 20          |
| CONTRATISTA | CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.) |

En Montevideo, a los veintinueve días del mes de enero de 2016, la Arq. Micaela Riccetto en representación de CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.), realizó un relevamiento en el hall de ascensores y en la 2001, a los efectos de dejar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.

unidad


Se adjuntan fotos al respecto.






1

Enchapado dañado




2

Pintura de manija dañada.




3

Pilar dañado.




4

Antepecho rayado.




5

Pilar dañado



6

Pintura de antepecho rayada




7

Pintura de antepecho cascada.




8

Pintura de antepecho manchada



9

Pintura de antepecho cascada




10

Pintura de antepecho rayada




11

Encuentro ente antepecho y pilar fisurado.




12

Pintura de antepecho rayada




13

Pilar dañado




14

Pilar dañado




15

Pintura de antepecho dañada.




16

Pilar dañado




17

Pilar dañado




18

Pilar dañado




19


Pintura de antepecho dañada.

  
Martín Ibarra

Por WORLD TRADE CENTER


  
Micaela Riccetto

Por CONTRACT (ARTVIX S.A.)




16

Pilar dañado



17

Pilar dañado




18

Pilar dañado




19

Pintura de antepecho dañada.

  
\_\_\_\_\_  
Martín Ibarra

Por WORLD TRADE CENTER

  
\_\_\_\_\_  
Micaela Riccetto

Por CONTRACT (ARTVIX S.A.)