

CHR HANSEN

Obra: Nuevas Oficinas, Cecilia Grierson 422, piso 4 y 5

INFORME PRELIMINAR

P/Contract: Diego Quintana

04-04-16

INFORME 1:

Estado actual de la Obra:

Se adjuntan documentos fotográficos donde se puede observar que todavía no está resuelta la filtración de agua en la losa del 4º piso (lado Dique). Así mismo también se observa que en varios de los sectores del perímetro de las terrazas del 5º piso, se acumula agua cuando llueve. Sin esta ser desagotada de manera correcta por los desagotes pluviales correspondientes.





En una esquina del 5º piso, faltan sellar las carpinterías del lado exterior. Este punto es el más crítico, dado que es mucha el agua que entra.



Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformado el informe.

Se puede observar también en la foto a continuación que estando en un día de lluvia y luego de un fin de semana donde también llovió, en la losa del 5º piso (lado Reserva) no se percibe entrada de agua en este punto. En las fisuras de la foto adjunta no se ve humedad reciente.



Lo mismo ocurre con los sectores de baños (fotos de la derecha) donde se informó respecto de puntos donde se podían observar manchas de humedad secas.

Las mismas continúan de esa manera 3 días después y luego de haber llovido mucho.