

CLIENTE: BOARTLONGYEAR
OBRA: Oficinas BOARTLONGYEAR
FECHA: 21 de Noviembre 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de BOARTLONGYEAR

1. Hernán Cristi

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Rodrigo Reyes
1. Arq. Lorena Troncoso

Lugar de reunión: oficinas BOARTLONGYEAR, Cuidad Empresarial

Recepción provisoria

- 1.-El día 20 de Noviembre se dejo en constancia de que todos los puestos cumplen con los 400 lux.
- 2.-Servidor: se entregaron los cables de usuario a Hernán, falta la terminación de la pintura en la viga de volcanita.
- 3.-Todos los puestos están con los puntos funcionando y rotulados.
- 4.-Gerente IT: falta 1 cortina, reparar la unión de cielo americano con muro de volcanita.
- 5.-Oficina flotante: falta 1 cortina, ajustar mica de iluminación en el cielo.
- 6.-Gerente de finanzas: encuadrar las palmetas de cielo.
- 7.-Privado de finanzas: falta 1 cortina, reparar el encuentro de muro de volcanita con cristal del edificio.
- 8.-Privado de recursos humanos: falta 1 cortina, reparar el encuentro de muro de volcanita con cristal del edificio.
- 9.-Sala de reuniones: el ballast esta cortado, reparar la unión de cielo americano con muro de volcanita, falta mano de pintura en $\frac{1}{4}$ de muro del sector oriente.
- 10.-Sala de reuniones chica: falta 1 cortina, reparar la unión de cielo americano con muro de volcanita, cambiar el $\frac{1}{4}$ de rodón que aparece cortado en el muro.
- 11.-Privado de account: falta 1 cortina, cambiar ballast, reparar el encuentro de muro de volcanita con cristal del edificio.
- 12.-Gerente de ventas 1: falta pintura en encuentro de viga con volcanita, falta 1 cortina, cambiar ballast, falta pintura en tabique oriente.
- 13.-Gerente de ventas 2: falta 1 cortina, reparar el encuentro de muro de volcanita con cristal del edificio.

14.-Gerente Drilling: reparar el encuentro de muro de volcánita con cristal del edificio, el encuentro del muro oriente con el cristal es el que entregó la constructora, borrar línea del cielo de volcánita.

15.-Pool oriente: todas las luces están OK.

16.-Respecto a la iluminación el total de PL colocados es 69, es una cantidad mayor a la presupuestada, se considerará como una atención por parte de Contract.

17.-Recepción: falta mano de pintura en cara norte del tabique curvo.

20.-Pool Poniente: hay 1 mica quebrada.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.