



INFORME DE OBRA N°2

COMITENTE	LA SEGUNDA
OBRA	CENTRO DE ATENCION
UBICACIÓN	PARAGUAY 1122. CABA.
CONTACTO	Arq. Jorge Lips
RUBRO	Gerenciamiento de obra
FECHA	18 de Marzo de 2008

A continuación se detalla al día del informe, la información sobre el estado actual de la obra de referencia.

Se realizó la pintura total de los vidrios sobre el frente del local.

Actualmente se están realizando trabajos de desmontes de pisos y revestimientos; equipos de aire acondicionado; retiro de escombros; etc.

Al día de la fecha se encuentran realizados los trabajos totales por demolición de baños, carpintería; tabiques; correspondientes a este rubro. El día jueves 20/03 se retiraran volquetes con material de demolición.

Los trabajos se desarrollan según los cronogramas establecidos.

La semana entrante esta previsto retirar todos los equipos de aire acondicionados del local. Por estos equipos y los artefactos sanitarios retirados, solicitamos instrucciones sobre que acción tomar (se envían a deposito?, se tiran?).

Se solicita a *La Segunda* novedades sobre el avance de las diferentes contrataciones pendientes y en proceso de licitación.

Se solicita a *La Segunda* novedades sobre el estado de los tramites y gestión del Gestor (Aviso de Obra).

Contract por su parte deberá generar un detalle constructivo sobre los techos a incorporar por el rubro Carpintería de Aluminio, el cual se incorporara a dicha licitación.

- Avance de las demoliciones en P.B.:



- Demolición de pared de futuro local Rayos:



Cañería de
agua a desviar

- Demolición total baño futuro de damas en P.B.:



Demolición
completa;
tabiques,
revestimientos y
artefactos

- Demolición total baño futuro de damas en P.B.:



Demolición
completa;
tabiques,
revestimientos y
artefactos

- Avance demolición en Sub Suelo:



- Equipos de calefacción en sector fondo de P.B., a desmontar:



- Equipos de refrigeración en sector frente de P.B., a desmontar:



Equipos sobre estructura. Estructura de madera desmontada

- Equipos de refrigeración en sector lateral de P.B., a desmontar:



- Motor de cortina en sector frente de P.B.:



Motor reparado,
junto a eje de
cortina