
QUILMES

Obra: Nuevas Oficinas Piso 1, Costa Salguero

INFORME PRELIMINAR

P/Contract: Darío Correa, Ana Peés, Ximena Torres

18-06-15

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO INICIO DE OBRA

Fotos generales de toda la planta

- **Carpinterias:**




Faltantes en sistemas de apertura de ventanas, aproximadamente 6.



Sistema de apertura falseado, aproximadamente 35.

Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformado el informe.

- **Piso técnico:**




Placa faltante


- **Baños:**



Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformado el informe.



Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformado el informe.



Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformado el informe.



Esta situación se repite en cada habitáculo.

Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformado el informe.