

Abril 15 2010

ACTA DE RECEPCION

Se recibe del Sr. José Luis Sáez, las oficinas 601 piso 6° y 701 pisos 7°, con Las siguientes observaciones:

Muro cortina Vidrios

- ✓ Se revisara y comunicara cualquier daño de vidrios mañana Viernes 16 de Abril

Piso

- ✓ Atornillado, sector perimetral

Cielo

Tabiquerías

Seguridad

- ✓ Salida ducto aire tapa con red de extinción de incendio

Varios

- ✓ Turos esquina Sur Poniente terminación de yeso
- ✓ Cristal 7 de poniente a oriente, lado sur, presenta posible hinchadura en la esq. sup. derecha o sello de silicona (Piso 6)
- ✓ Ductos sanitario en el cielo, dudas sobre instalación por posible filtración (Piso 7)
Debera ser revisados por especialistas, inv.ador por MINEPRO, quien determinara las acciones de seguridad por posibles filtraciones y daños que pueda generar e los futuros oficinas de MINEPRO, cuyos responsabilidades quedaran en mano del instalador con tratado por las of del piso 8 y aprobado por la adm. del Ed El Golf 82.

LORENA HERRERA

13.271.998-3

15.377.052-2

Constanza Alarcon

CONTRACT CITE SA.

J. J. B. K.

4.720.767-K.