

Cliente	Banco Security	Inicio	23-05-2011	Coordinadora Comercial	Claudia Mora
Obra	Sucursal Presidente Riesco 5335	Término	22-07-2011	Arquitecto Proyectista	Banco Security
Superficie(M2)	300 mts2	Plazo	50	Director de Obra	Felipe Hormazabal

Origen Registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
Adicional	19-07-11	8. Bodega	Repisas	8. Otro	Angulo para fijar repisas entre si.	2. Adicional					
Adicional	19-07-11	10. Sala Datos/ Servidor	cielo	5. Pinturas	Pintura de cielo y muro queda igual.	2. Adicional					
Adicional	19-07-11	10. Sala Datos/ Servidor	puertas	5. Pinturas	Pintura en puertas de servidor.	2. Adicional					
Adicional	19-07-11	11 Otras	Operaciones, cajas	1. Obras Civiles	Se repara agujero en puesto de atrás cajas.	2. Adicional					
Adicional	19-07-11	11 Otras	Cajas	5. Pinturas	Repaso tabique de cajas	2. Adicional					
Adicional	19-07-11	5. Baños	puertas	5. Pinturas	Pintura en puertas de baños.	2. Adicional					
Adicional	19-07-11	2. Privado	Electrico	6. Instalaciones	Punto extra en opne-plan, en puesto de acceso.	2. Adicional					