

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente  
Obra  
Superficie (M2)

AVAYA  
Remodelación Ed. Paris  
100

Inicio  
Término  
Plazo

Coordinadora Comercial  
Arquitecto Proyectista  
Director de Obra

Claudia Mora  
Beltran Garretton

2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto           | Detalle de Recinto    | Partida o Especialidad | Descripción                                                                                                                | Clasificación | Observación | VB D. Obra | Responsable | Fecha 2 | Proveedor |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|---------|-----------|
| 2. Provisoria   | 15-03-12       | 3. Open Plan      | general               | 7. Muebles             | Cajonera rechazada por malas terminaciones, inestabilidad y no caben bajo los muebles.                                     | 1. Pendiente  |             |            |             |         |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-12       | 3. Open Plan      | Paneleria             | 7. Muebles             | Paneles no estan de acuerdo a lo tamaños de los escritorios, en algunos estan mas largos y en otros mas cortos.            | 1. Pendiente  |             |            |             |         |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-12       | 3. Open Plan      | Puesto al lado pilar. | 7. Muebles             | Cubierta y panel de puesto al lado del pilar, no esta de acuerdo a plano entregado, por lo que no se aprovecha el espacio. | 1. Pendiente  |             |            |             |         |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-12       | 4. Sala Reuniones | Showrrom              | 7. Muebles             | Falta mueble especial.                                                                                                     | 1. Pendiente  |             |            |             |         |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-12       | 4. Sala Reuniones | Principal             | 6. Instalaciones       | Bandeja perimetral, falta pintura.                                                                                         | 1. Pendiente  |             |            |             |         |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-12       | 3. Open Plan      | Sillas                | 7. Muebles             | 1 silla destinata a todas las demas, o sea no corresponde al modelo.                                                       | 1. Pendiente  |             |            |             |         |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-12       | 3. Open Plan      | Sillas                | 7. Muebles             | 1 silla tiene malla de respaldo quebrada.                                                                                  | 1. Pendiente  |             |            |             |         |           |
| 2. Provisoria   | 15-03-12       | 3. Open Plan      | General               | 6. Instalaciones       | Cambiar ballast en luminarias con problemas.                                                                               | 1. Pendiente  |             |            |             |         |           |