

CLIENTE:	ENAP SIPETROL
OBRA:	EDIFICIO REPUBLICA - PISO 1°
LUGAR:	TUCUMÁN 1
FECHA:	13 de Enero de 2009



Asistentes	Nombre	E-mail
SIPETROL	Rodolfo Fortunatto	rfortunato@irsa.com.ar
	German Cristiani	german.cristiani@dalkia.com.ar
	Ing. Daniel Latricchina	daniel.latricchina@enapsipetrol.com.ar
	Jose Luis Botti	jose.botti@enapsipetrol.com.ar
CONTRACT	Claudio Prats	it01.instalaciones@gmail.com
	Fabio Quintana	fquintana@contract.com.ar

1) Se resolvió entre Enap, Irsa, Dalkia y Contract realizar la medición de temperatura en cada privado y la medición de caudal de las bocas de inyección. La medición la realizara Contract con Dalkia, para verificar el correcto funcionamiento de los equipos existentes en la planta del 1° piso del Edificio Republica. (se propuso realizar la medición el día 15/1/09 a las 13 hs.)

2) En el sector de tesorería sobre cielorraso se observó la existencia de una bandeja portacable que no colocó Contract, tampoco se conoce el recorrido de la misma, y que son los cables que hay en ella. También existen flexibles de Aire acondicionado, que no están en uso, si Enap e Irsa disponen el retiro de los mismos, Contract los retira bajo la supervisión de Dalkia, para evitar cualquier inconveniente por que hay cables que pertenecen al edificio y se desconocen a que pertenecen.

3) Irsa se comprometió a resolver el sistema de extracción de los baños de hombres, mujeres, discapacitado, Baño Gerente, y coffe.

4) Irsa aprobó ante la solicitud de Enap el cambio de las 3 luminarias sobre mesada en Baño hombre y mujeres mismos sector

5) Enap recomendó que la puerta de salida de emergencia del sector planta baja, debería tener un barral antipánico.

6) Enap solicitó a IRSA la solución inmediata de la colocación de las cerradura faltante en la puerta ventana que da al bacón, por que las oficinas quedan sin seguridad.

7) Enap solicitó a IRSA la reparación Urgente de la tecla FV del baño de discapacitado, y el service de las descargas pressmatic de los mingitorios del baño de Hombre.