

FECHA 31/07/13

LUGAR Contract

CLIENTE TILSOR

OBRA Plaza Independencia 822, unidades 402-502

Empresa

Email

Integrantes

Tilsor

nvidart@tilsor.com.uy

María Noel Vidart

Contract

ccapouya@contract.com.uy
mrodriguez@contract.com.uy
pperez@contract.com.uyCarolina Capouyá
Martina Rodríguez
Pablo Pérez

TEMA	DEFINIDO
Relevamiento de locación e instalaciones existentes	• Se deberá mantener el control de acceso en ambas unidades • Se reutilizará el proyector y pantalla existentes • No se intervendrá la sala de capacitación existente • Las unidades cuentan con losa radiante • Sistema de aire acondicionado por equipos splits • Se deberá mantener la caja fuerte existente en la administración • Considerar aislación acústica entre Administración y Consultoría, y reforzar la aislación de la sala de capacitación existente. Manejar 2 posibilidades para la ubicación de Administración y Consultoría, (en diferentes pisos o permaneciendo ambas en la unidad 402) • Tener en cuenta espacio generoso para el coffee
Acciones	• Tilsor: proporcionar información más detallada respecto a las necesidades de cada área • Contract: desarrollo de layout