

1. ANTECEDENTES OBRA

|                 |                   |            |                        |                            |      |
|-----------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------------|------|
| Cliente         | NEXTEL            | 17-10-2012 | Coordinadora Comercial | Loreto Chávez              | HOJA |
| Obra            | ETAPA 1 OPERATIVA | 27-11-2012 | Arquitecto Proyectista | Instore                    | 1    |
| Superficie (M2) |                   | 41         | Director de Obra       | Claudio Jara/Cristián Roco |      |

2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto | Detalle de Recinto | Partida o especialidad | Item | Descripción                                                                         | Fecha | Proveedor |
|-----------------|----------------|---------|--------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Pavimento              | 1    | Falta tramo de guardapolvo aluminio en esquina                                      |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Aseo                   | 2    | Eliminar manchas en alfombra con pintura.                                           |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Aluminios              | 3    | Falta angulo de terminación entre alfombra y perfil de aluminio tabique de cristal. |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Cortinas               | 4    | 1 cortina trabada, 1 cortina manchada con pintura, 1 cortina caída.                 |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Aseo                   | 5    | Limpiar bandeja eléctrica perimetral                                                |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Pintura                | 6    | Pintura de tabiques y muro. Ojo entre interruptores.                                |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Pintura                | 7    | Pintar plafón. Ojo terminación con sprinkler                                        |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Pintura                | 8    | Pintura de terminación entre tabique y viga en esquina con muro cortina.            |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Electricidad           | 9    | Falta tapa ciega en machón junto a tabique de cristal                               |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Pavimento              | 10   | Falta cubrejunta entre alfombra nueva y alfombra existente                          |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Aseo                   | 11   | Limpiar puerta por dentro                                                           |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Carpintería            | 12   | Falta bocallave en marco de aluminio                                                |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Carpintería            | 13   | Retoque de puerta reciclada con tinte negro.                                        |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Pintura                | 14   | Pintura de tarros de clima                                                          |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 1            | Pintura                | 15   | Cuadrar esquinas de plafón, repasar cantos.                                         |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 2            | Electricidad           | 16   | Existe tubería eléctrica sobre y tras el plafón que esta suelta                     |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 2            | Aseo                   | 17   | Eliminar manchas en alfombra con pintura.                                           |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 2            | Pintura                | 18   | Emparejar ondulaciones en plafón                                                    |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 2            | Aluminios              | 19   | El perfil inferior del tabique de cristal está marcado.                             |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 2            | Clima                  | 20   | Se debe cambiar manga por un tarro                                                  |       |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 2            | Electricidad           | 21   | Poner tapas a cajas eléctricas en losa de cielo.                                    |       |           |

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente NEXTEL 17-10-2012 Coordinadora Comercial  
Obra ETAPA 1 OPERATIVA 27-11-2012 Arquitecto Proyectista  
Superficie (M2) 41 Director de Obra

Loreto Chávez  
Instore  
Claudio Jara/Cristián Roco

HOJA  
2

2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto | Detalle de Recinto | Partida o especialidad | Item | Descripción                                                                                                      | Fecha 2 | Proveedor |
|-----------------|----------------|---------|--------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 2            | Pintura                | 22   | Pintura en tabiques.Ojo con gota marcada, rodillazos marcados etc.                                               |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 2            | Electricidad           | 23   | Cables de PL están colgando amarrar o acercar cajas eléctricas.                                                  |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 3            | Carpintería            | 24   | POTENCIAL CAMBIO DE PUERTA                                                                                       |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 3            | Pintura                | 25   | Pintar plafón. Ojo terminación con difusor de clima                                                              |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 3            | Pintura                | 26   | Pintura en tabiques.                                                                                             |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 3            | Electricidad           | 27   | Montar bien tapas de aluminio en bandeja eléctrica perimetral.Pletinas para tapara imperfección de ser necesario |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 3            | Aseo                   | 28   | Cortina tiene cadenilla con pintura.                                                                             |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 3            | Pintura                | 29   | Pintura de tarros de clima                                                                                       |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 3            | Clima                  | 30   | Difusor en plafón está chueco y mal sellado                                                                      |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 3            | Electricidad           | 31   | Cables de PL están colgando amarrar o acercar cajas eléctricas.                                                  |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 4            | Pintura                | 32   | Cuadrar esquinas de plafón, repasar cantos.Pintar                                                                |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 4            | Control                | 33   | Subir y fijar a losa caja eléctrica sobre escalerilla.                                                           |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 4            | Pintura                | 34   | Pintura en tabiques.                                                                                             |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 4            | Aseo                   | 35   | Asear interior de bandeja eléctrica perimetral                                                                   |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 4            | Aseo                   | 36   | Cortinas con polvo. Limpiar                                                                                      |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 4            | Electricidad           | 37   | Poner tapa ciega en 3er interruptor que no se usará.                                                             |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 4            | Electricidad           | 38   | Interruptores están desalineados                                                                                 |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 4            | Pintura                | 39   | Pintar sello de espuma alrededor de tarro clima                                                                  |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Of VH 4            | Aseo                   | 40   | Limpiar puerta por dentro                                                                                        |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Open Plan          | Aseo                   | 41   | Aseo de escalerilla eléctrica existente                                                                          |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Open Plan          | Clima                  | 42   | Falta columpio en tarro de clima.Tramo muy largo sin soporte.                                                    |         |           |

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente NEXTEL 17-10-2012 Coordinadora Comercial  
Obra ETAPA 1 OPERATIVA 27-11-2012 Arquitecto Proyectista  
Superficie (M2) 41 Director de Obra

Loreto Chávez  
Instore  
Claudio Jara/Cristián Roco

HOJA  
3

2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto | Detalle de Recinto | Partida o especialidad | Item | Descripción                                                                                                       | Fecha 2 | Proveedor |
|-----------------|----------------|---------|--------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Open Plan          | Mobiliario             | 43   | Faltan tapas eléctricas y pantallas divisorias de cristal                                                         |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Open Plan          | Electricidad           | 44   | Llegada de tubería eléctrica a escalerilla debe ser con caja y flexible (revisar si son instalaciones existentes) |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Open Plan          | Pintura                | 45   | Aplomar cabeza de tabique entre open plan y privado                                                               |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Open Plan          | Aluminios              | 46   | Poner pletina para tapar agujeros en perfil aluminio existente entre privado y open plan.                         |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Pasillo            | Pintura                | 47   | Igualar tonos de blanco en losa de cielo                                                                          |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Pasillo            | Pavimento              | 48   | Pegar bien alfombra en esquina privado y muro cortina                                                             |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Pasillo            | Pintura                | 49   | Pintura en machón junto a muro cortina                                                                            |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Pasillo            | Pintura                | 50   | Pintura en aislaciones de clima                                                                                   |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Pasillo            | Obras Civiles          | 51   | Cuadrar y mejorar perímetro de pasadas de cañerías en dinteles exterior privados                                  |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Pasillo            | Control                | 52   | Instalar parlante                                                                                                 |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Pasillo            | Pintura                | 53   | Mejorar unión de placas entre cenefa nueva y dintel existente acceso                                              |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Pasillo            | Pintura                | 54   | Aplomar unión entre cenefa y tabique bodega legal                                                                 |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Pasillo            | Pintura                | 55   | Aplomar tabique legal por fuera (arriba)                                                                          |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Vendings           | Pintura                | 56   | Pintar sello de espuma entre tabique y losa de cielo                                                              |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Desarrollo Legal   | Pavimento              | 57   | Terminar alfombra en cabeza de tabique                                                                            |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Desarrollo Legal   | Carpintería            | 58   | POTENCIAL CAMBIO DE PUERTA                                                                                        |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Desarrollo Legal   | Pintura                | 59   | Mejorar unión entre cenefa y tabique por dentro.                                                                  |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Desarrollo Legal   | Electricidad           | 60   | Centrar luminarias colgantes sobre mobiliario                                                                     |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Desarrollo Legal   | Clima                  | 61   | Eliminar columpio de tarro de clima que quedó en línea de cenefa                                                  |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Desarrollo Legal   | Pavimento              | 62   | Mejorar recorte de alfombra junto a perfil de aluminio de tabique de cristal                                      |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Desarrollo Legal   | Pintura                | 63   | Pintura de tabiques                                                                                               |         |           |

1. ANTECEDENTES OBRA

|                 |                   |            |                        |                            |      |
|-----------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------------|------|
| Cliente         | NEXTEL            | 17-10-2012 | Coordinadora Comercial | Loreto Chávez              | HOJA |
| Obra            | ETAPA 1 OPERATIVA | 27-11-2012 | Arquitecto Proyectista | Instore                    | 4    |
| Superficie (M2) |                   | 41         | Director de Obra       | Claudio Jara/Cristián Roco |      |

2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto | Detalle de Recinto | Partida o especialidad | Item | Descripción                                          | Fecha 2 | Proveedor |
|-----------------|----------------|---------|--------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Desarrollo Legal   | Obras Civiles          | 64   | Sacar soportes de instalaciones existentes retiradas |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 16 | Desarrollo Legal   | Pintura                | 65   | Pintar equipo de clima                               |         |           |

|               |          |         |                |               |    |                                                                                                           |  |  |
|---------------|----------|---------|----------------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 16 | Pasillo baño   | Obras Civiles | 66 | Falta frague en porcelanato                                                                               |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 16 | Pasillo baño   | Pintura       | 67 | Pintar pasillo                                                                                            |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 16 | Pasillo baño   | Aseo          | 68 | Limpiar pasta muro en marco de puerta baño                                                                |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Compras        | Mobiliario    | 69 | Cambiar modulación de patas en pool de trabajo                                                            |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Compras        | Pintura       | 70 | Pintura de losa                                                                                           |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Compras        | Pavimentos    | 71 | Alfombra está corta en sector bajo pool de trabajo. (palmeta no alcanza a cubrir) Cortar mitades y pegar. |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Compras        | Obras Civiles | 72 | Sacar soportes de instalaciones existentes retiradas                                                      |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Compras        | Electricidad  | 73 | Reubicar bandeja legrand (correr hacia pilar). Reubicar puntos de datos                                   |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Compras        | Obras Civiles | 74 | Vigón falso para tapar llegada de conduits a pilar                                                        |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Compras        | Pintura       | 75 | Pintura de tubería eléctrica                                                                              |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 1 | Electricidad  | 76 | Alinear enchufes en tabique divisorio                                                                     |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 1 | Pintura       | 77 | Pintura en tabique medianero, tiene piquete. Sellar en perímetro de enchufes                              |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 1 | Pintura       | 78 | Pintura en tabiques                                                                                       |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 1 | Electricidad  | 79 | Habilitar punto de dato que falta                                                                         |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 1 | Aluminios     | 80 | Terminar cristal superior de tabique medianero. Falta definir perfil de terminación por Arquitectura      |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 1 | Obras Civiles | 81 | Parchar hoyo en perimetro de tarro de clima                                                               |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 1 | Pavimentos    | 82 | Alfombra está levantada en acceso a oficina                                                               |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 1 | Pintura       | 83 | Pintura de losa                                                                                           |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 1 | Electricidad  | 84 | Cables de PL están colgando amarrar o acercar cajas eléctricas.                                           |  |  |

1. ANTECEDENTES OBRA

|                 |                   |            |                        |                            |      |
|-----------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------------|------|
| Cliente         | NEXTEL            | 17-10-2012 | Coordinadora Comercial | Loreto Chávez              | HOJA |
| Obra            | ETAPA 1 OPERATIVA | 27-11-2012 | Arquitecto Proyectista | Instore                    | 5    |
| Superficie (M2) |                   | 41         | Director de Obra       | Claudio Jara/Cristián Roco |      |

2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto | Detalle de Recinto | Partida o especialidad | Item | Descripción                                            | Fecha 2 | Proveedor |
|-----------------|----------------|---------|--------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 15 | Gte Finanzas 2     | Pintura                | 85   | Cuadrar esquinas de plafón, repasar cantos.            |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 15 | Gte Finanzas 2     | Pintura                | 86   | Pintar plafón. Ojo terminación con sprinklers.         |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 15 | Gte Finanzas 2     | Clima                  | 87   | Soporte de despiche está corto (no alcanza a amarrar)  |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 15 | Gte Finanzas 2     | Aseo                   | 88   | Aseo de escalerilla eléctrica existente. Tapar uniones |         |           |

|               |          |         |                        |               |     |                                                                                |  |  |
|---------------|----------|---------|------------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 2         | Pintura       | 89  | Pintura en tabiques. Ojo perímetro de interruptores y termostato.              |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 1 y 2     | Pintura       | 90  | Aplomar cabeza de tabique abajo (pata de elefante).                            |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 1 pasillo | Obras Civiles | 91  | Tapar entre tubería en pasadas de especialidades. En dintel exterior privados. |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 3         | Electricidad  | 92  | Ajuntar bandeja legrand tras plafón.                                           |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 3         | Pintura       | 93  | Emparejar plafón ondulado en superficie y cantos                               |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 3         | Pintura       | 94  | Pintura en pilar y losa                                                        |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 3         | Electricidad  | 95  | Tapar cajas electricas en losa de cielo.                                       |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 2 y 3 pa  | Obras Civiles | 96  | Sacar soportes de instalaciones existentes retiradas                           |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 4         | Pavimentos    | 97  | Enderezar unión entre alfombra nueva y alfombra existente                      |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 4         | Carpintería   | 98  | Retoque de puerta reciclada con tinte negro.                                   |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 4         | Pintura       | 99  | Emparejar plafón ondulado en superficie y cantos                               |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 15 | Gte Finanzas 4         | Pintura       | 100 | Pintura en tabiques. Ojo perímetro de enchufes.                                |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 2           | Aluminios     | 101 | Falta tramo de tapa en bandeja eléctrica perimetral                            |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 2           | Clima         | 102 | Difusor de aire está rayado                                                    |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 2           | Pintura       | 103 | Repasar borde de plafón (lija)                                                 |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 2           | Pintura       | 104 | Sello entre marco de aluminio y dintel                                         |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 2           | Electricidad  | 105 | Cables de PL están colgando amarrar o acercar cajas eléctricas.                |  |  |

1. ANTECEDENTES OBRA

|                 |                   |            |                        |                            |      |
|-----------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------------|------|
| Cliente         | NEXTEL            | 17-10-2012 | Coordinadora Comercial | Loreto Chávez              | HOJA |
| Obra            | ETAPA 1 OPERATIVA | 27-11-2012 | Arquitecto Proyectista | Instore                    | 6    |
| Superficie (M2) |                   | 41         | Director de Obra       | Claudio Jara/Cristián Roco |      |

2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto | Detalle de Recinto | Partida o especialidad | Item | Descripción                                                                                          | Fecha 2 | Proveedor |
|-----------------|----------------|---------|--------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 14 | Gte Ventas 2       | Electricidad           | 106  | Alfombra quedó corta en llegada a bandeja eléctrica perimetral                                       |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 14 | Gte Ventas 3       | Cortinas               | 107  | Cortinas están pintadas                                                                              |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 14 | Gte Ventas 3       | Pintura                | 108  | Sellar viga con tabique                                                                              |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 14 | Gte Ventas 3       | Electricidad           | 109  | Hay cajas eléctricas en losa que tienen las tapas dobladas o mal puestas.                            |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 14 | Gte Ventas 3       | Pintura                | 110  | Pintura en tabiques. Ojo perímetro de enchufes. Guata en esquina entre tabique y tabique de cristal. |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 14 | Gte Ventas 3       | Aluminios              | 111  | Se ven tacos de nivelación en bandeja eléctrica perimetral.Tapar con pletina.                        |         |           |

|               |          |         |              |               |     |                                                                                            |  |  |
|---------------|----------|---------|--------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 3 | Pintura       | 112 | Cuadrar esquinas de plafón, repasar cantos.Pintar                                          |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 3 | Aseo          | 113 | Aseo de escalerilla eléctrica existente. Tapar uniones                                     |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 3 | Carpintería   | 114 | Retoque de puerta reciclada con tinte negro.Ojo el canto.                                  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 3 | Pintura       | 115 | Mejorar sello de silicona entre cabeza de tabique y perfil de aluminio (por fuera oficina) |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 3 | Aseo          | 116 | Limpiar dedos marcados en pilar naranja                                                    |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 3 | Pintura       | 117 | Pintar tabique exterior de oficina                                                         |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 3 | Electricidad  | 118 | Alinear enchufes en tabique exterior de oficina.                                           |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Pasillo      | Pintura       | 119 | Pintar entre tubería en pasadas de especialidades. En dintel exterior privados.            |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Pasillo      | Pintura       | 120 | Igualar tonos de blanco en losa                                                            |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Pasillo      | Pintura       | 121 | Pintura en aislaciones de clima                                                            |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Pasillo      | Obras Civiles | 122 | Sacar soportes de instalaciones existentes retiradas                                       |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Pasillo      | Pintura       | 123 | Pintura en tabique hacia kitchen.Está picado.                                              |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 1 | Pavimentos    | 124 | Pegar alfombra junto a tabique                                                             |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 1 | Electricidad  | 125 | Cambiar interruptores a tabique lado puerta                                                |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 | PISO 14 | Gte Ventas 1 | Aluminios     | 126 | Poner pletina para tapar agujeros en perfil aluminio vertical                              |  |  |

1. ANTECEDENTES OBRA

|                 |                   |            |                        |                            |      |
|-----------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------------|------|
| Cliente         | NEXTEL            | 17-10-2012 | Coordinadora Comercial | Loreto Chávez              | HOJA |
| Obra            | ETAPA 1 OPERATIVA | 27-11-2012 | Arquitecto Proyectista | Instore                    | 7    |
| Superficie (M2) |                   | 41         | Director de Obra       | Claudio Jara/Cristián Roco |      |

2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto | Detalle de Recinto | Partida o especialidad | Item | Descripción                                            | Fecha 2 | Proveedor |
|-----------------|----------------|---------|--------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 14 | Gte Ventas 1       | Aseo                   | 127  | Aseo de escalerilla eléctrica existente. Tapar uniones |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 14 | Gte Ventas 1       | Electricidad           | 128  | Tapar caja eléctrica en losa                           |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 14 | Gte Ventas 1       | Cortinas               | 129  | Cortina pintada                                        |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       | PISO 14 | Gte Ventas 1       | Electricidad           | 130  | Enchufes están sueltos                                 |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       |         |                    |                        |      |                                                        |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       |         |                    |                        |      |                                                        |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       |         |                    |                        |      |                                                        |         |           |
| 2. Provisoria   | 26-11-12       |         |                    |                        |      |                                                        |         |           |

|               |          |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Provisoria | 26-11-12 |  |  |  |  |  |  |  |