

# ACTA DE RECEPCIÓN DE LOCACIÓN Y PALLIER

**contract**  
workplaces

Montevideo, 2 de diciembre de 2015

COMITENTE GP CELLULOSE  
OBRA NUEVAS OFICINAS  
UBICACIÓN WTC FREE ZONE, PISO 16 UNIDAD 1601  
CONTRATISTA CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.)



En Montevideo, a los 2 días del mes de diciembre de 2015, la Arq. Marta De Sacías en representación de CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.), realizó un relevamiento en el hall de ascensores y en la unidad 1601, a los efectos de dejar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.

## Relevamiento de Pallier:

- Cielorraso en general con marcas y manchas.
- Frente de acero inoxidable de ascensor rayado.
- Puertas de tableros del piso rayadas y cascadas en algunos sectores.
- Puerta de ascensor de proveedores con marchas y manchas.

## Relevamiento unidad 1601:

- Umbral de granito en acceso fisurado.
- Hojas de puerta de acceso presentan algunas imperfecciones, cascadas y golpeadas.
- Antepechos laqueados, silicona despegada (unión entre antepecho de madera y pilares o tabiques), en todos los casos está fisurado y cordón de silicona despolijo.
- Perfiles de muro cortina con manchas de pintura blanca en todo el perímetro.
- Perfiles de aluminio con manchas de pintura negra.
- Perfiles de aluminio con manchas de pintura roja.
- Perfiles de aluminio con números escritos con lápiz y marcas de dry pen.
- Antepecho presenta abolladura.
- Antepecho suelto.
- Todos los antepechos en general están rayados.
- Los antepechos que se adosan al ducto y tienen un lado libre no cuentan con laqueado en el lado libre.
- Tanto la periferia de aluminio como los antepechos no están correctamente limpios, presentan pegotes de pintura y polvo.
- Algunos perfiles de muro cortina presentan manchas marrones.



En prueba de conformidad suscriben el ACTA:

Arq. Martín Ibarra  
Por WTC Free Zone

Arq. Marta De Sacías  
Por CONTRACT (ARTVIX S.A.)