

|                          |                             |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b>          | FENIX BURSATIL              |  |
| <b>OBRA:</b>             | Reforma sector de recepción |                                                                                     |
| <b>LUGAR:</b>            | San Martín 344. Piso 11.    |                                                                                     |
| <b>FECHA DE REUNIÓN:</b> | 28.09.2009                  |                                                                                     |

| MINUTA DE REUNIÓN N° 2     |                 |                                                                        |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Asistentes                 | Nombre          | E-mail                                                                 |
| Por FENIX BURSATIL         | Natalia Goos    | <a href="mailto:ngoos@fenixbursatil.com">ngoos@fenixbursatil.com</a>   |
|                            |                 |                                                                        |
| Por CONTRACT S.A.          | Carlos Pequeño  | <a href="mailto:cpequeno@contract.com.ar">cpequeno@contract.com.ar</a> |
|                            | Valentina Supán | <a href="mailto:vsupan@contract.com.ar">vsupan@contract.com.ar</a>     |
|                            | Cristián Araya  | <a href="mailto:caraya@femitec.com.ar">caraya@femitec.com.ar</a>       |
| <b>TEMAS DESARROLLADOS</b> |                 |                                                                        |

- 1- Se confirma la próxima reunión con el personal del área de Sistemas de Fenix: Miércoles 30, 17.30 hs.
- 2- Se explicaron los trabajos realizados hasta el momento. Se indica que debajo del piso de madera instalado, en la recepción y en la espera de clientes, no hay bandejas pasacables existentes, encontrándose las mismas en el pasillo contiguo.
- 3- Se comenta que las cámaras existentes están conectadas a un mismo circuito de iluminación.
- 4- Se mencionan los trabajos que se realizarán hasta el día miércoles. Siendo los mismos: Enduido en muros y en pastillas de Durlock. Corrimiento de los controles de acceso. Limpieza.
- 5- Indicamos que los equipos de aire acondicionado ubicados sobre el muro que divide la recepción con el pasillo contiguo, podrán registrarse desde el pasillo contiguo.

**Observaciones:**

---



---



---

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.