

NOTA 02**BANCO CIUDAD BS. AS.**

obra: SUCURSAL C. PELLEGRINI N° 251

NOTA AIRE ACONDICIONADO / UBICACIÓN.

Fecha: 28/05/09

A: GERENCIA DE AREA DE GESTION DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS

Por intermedio de la presente, nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar la revisión de la modificación con respecto a la ubicación de las unidades exteriores de los equipos de aire acondicionado para la obra de referencia.

Estas unidades están proyectadas - según los planos- y ubicadas, sobre la marquesina existente en la calle Carlos Pellegrini (al igual que otras unidades exteriores).

Se propone ubicar las unidades exteriores en una terraza accesible ubicada en el 1º piso (que correspondería a la azotea de la sucursal bancaria). Sobre esta terraza ya se encuentran instaladas varias unidades exteriores de aire acondicionado.

Esta reubicación facilitara las posteriores tareas de mantenimiento (ya que el mismo se podría realizar directamente desde este lugar accesible – y no desde la vereda peatonal y sobre una estructura metálica existente-), como así también se podría optimizar la distribución interior del tendido de cañerías a las unidades interiores.

En la visita a este lugar (día Martes 26/05/2009) se pudo observar los espacios disponibles a efectos de implantar las nuevas unidades externas.

Adjuntaremos los planos de reingeniería termomecánica correspondientes, en donde se explicitará la propuesta de ubicación solicitada.

Quedamos a la espera a vuestra respuesta.

Por CONTRACT

Arq. Roberto Cammilleri