

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Banco Consorcio
Obra Mac Iver 225, 1ª etapa
Superficie (M2)

Inicio
Término
Plazo

24-01-2011
22-04-2011
88

Coordinadora Comercial
Arquitecto Proyectista
Director de Obra

Claudia Mora
Felipe Hormazabal
Cristian Alvarado

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Cajeros		Silicona en guardapolvos						
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Cajeros		tapas en guardapolvo						
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Cajeros		Limpieza buzón						
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Cajeros		Abollo en perfil de puerta nueva						
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Cajeros		Tapa en cielo						
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Cajeros		Tapa en perfil superior de manopara de acceso						
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Cajeros		Union en cielo 2da manopara de vidrio						
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Sucursal		Sello en perfil de guardapolvo.						
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Sucursal		Limpieza de termostatos						
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Sucursal		Diferencia en guardapolvo en el color						
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Sucursal		Cable suelto en luminarias rectangular						
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Sucursal		Pintura en cielo en entrada desp. de 2da manopara						
2. Provisoria	22-04-11	Acceso	Sucursal	Pintura	Color en 2 muros de jardineria						
2. Provisoria	22-04-11				Rebajes en puerta de liciados pa' q' no se produzca succion.						
2. Provisoria	22-04-11	Sucursal	Baño Licia		Pelmeta de cielo rota						
2. Provisoria	22-04-11	Sucursal	Baño Liciad.		Terminación perfil de aluminio en acceso interior y						
2. Provisoria	22-04-11	Sucursal	Aluminio		en toda la sucursal						
2. Provisoria	22-04-11	Sucursal	Aluminio		Tapa en panel de asistentes.						
2. Provisoria	22-04-11	Sucursal	Mobiliario		Limpieza en filas asistentes						

Claudia Mora
Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente


1

2. Provisoria	22-04-11	Sucursal	Luminaria		Terminar. de luminaria rectangular					
2. Provisoria	22-04-11	Sucursal	Asist.	Mobiliario	Ver factibilidad de enroque de mob. de archivos					
2. Provisoria	22-04-11				en asistentes.					
2. Provisoria	22-04-11	Sucursal	Vacio	Cristales	Pretina en bujes de acero baranda cristal vacio.					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Recepción	Mob.	Cajonera en mueble recepción - con llave (autorito)					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Escalera	Muro.	Cantos en muro bajo de escalera. (3 cajones minimo)					
2. Provisoria	22-04-11	Sala reuniones chica 1.			Terminación tapas electricas					
2. Provisoria	22-04-11	Sala reuniones chica 1			Remate terminación cielo con cristal.					
2. Provisoria	22-04-11	Sala reuniones chica 1			Limpieza perfil exterior.					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso			Terminación guardapolvo q panel en puesto al lado sala reuniones.					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Open-plan	Ciclo	Palmeta rota afuera sala chica 1.					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso			Falta tapa magic en puesto de trabajo (jefe 1.)					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	open-plan	Clima.	Falta conectar termostato jefe 2					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	open-plan	Clima	Difusor nuevo jefe 3					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	open-plan	ventana	Manilla puerta ventana jefe 3					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	open-plan	mob.	Regulación mobiliario int. en archivos ventana					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	open-plan	mob.	Pedir fecha formal fondo Kardex.					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	open-plan	mob.	Llaves de todos los muebles.					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	open-plan	mob.	Alinear mueble acero celula del fondo pegada a ventana.					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	despacho	mob.	Peladura en escritorio privado subgerente.					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	despacho	cristales	Silicone en perfil reparador de despachos en subgerente.					
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	despacho	Cielo	Palmeta picada en cielo subgerente.					

Claudia Mora

Coordinadora Comercial

Director de Obras


 Cliente

2

2. Provisoria	22-04-11	open-plan	2do piso.		Factibilidad de punto de red para impresoras en				
2. Provisoria	22-04-11				muebles de guardado al lado recepcionista.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	open-plan		Marco rayado en puerta despacho abogado.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	despacho		Sellar terminación junta superior en privado				
2. Provisoria	22-04-11				subsistente con abogados.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso despacho abogado	2do piso sala reunión		Pintura de golpe en recepción registro cielo abogados				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	sala reunión	Z	Falta riller en salita reuniones chicas Z.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	sala reunión	Z	Palmeta de cielo mal encajada.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	mob.	open-plan	Correr isla q' está en pilas hacia adelante.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	mob.	open-plan	Falta muebles aéreo de esta misma isla ↑				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	open-plan	mob.	Limpieza interiores cajones y repisas islas de 4				
2. Provisoria	22-04-11				Revisar iluminación. subsistente y abogados.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	open-plan		Terminación merita rectangular de vidrio.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	baños		Rebaje puerta en 3 baños.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	baños		Poca iluminación en 3 baños.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	baños		Chequear agua de los 3 baños				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Kitchenette.		Sello en Revaplatos de Kitchenette.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Kitchenette		Falta una manilla en muebles Kitchenette.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Alfombra		Cambiar 2 palmetas salida Kitchenette.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Kitchenette		Alinear muebles especiales.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	kitch		Sello en marco puertas entrada Kitchenette.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	kitch.		Enderezar plinto salida tabique Kitchenette.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	kitch.		Limpieza muebles especiales.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	kitch.		Terminación cantera en salida Kitchenette.				

Claudia Mora
Coordinadora Comercial

Director de Obras


Cliente

2. Provisoria	22-04-11	2do piso	open-plan	y 1er piso.	Ver factibilidad de máquinas de café				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso			Perfil de manopara pegado				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso.	Vacio	Cristales	Pintura de remate alfombra puesto en manoparas				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso.	Vacio	Cielo	Repintar registro de cielo en pasillo semioperador				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Vacio	Cielo	Viga en pasillo auxiliar				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Vacio	Mob.	En puerta 5 del pasillo escritorio c/ cubierta levantada				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	gral.	Cielo	Revisar todos los registros del cielo, que abran.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	gral.	Cielo	Borde superior en terminación patillaje ambos lados.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	gral	Mob.	Burdete de paneles chuecos.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Vacio	Mob.	Puerta 7, cambiar mueble acero				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Pasillo	Pintura	Repintar tabique y cielo donde estaba tabique				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso			provisorio.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Mobili	Aseo	Limpieza de sillars en los respaldos.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Cupula		Limpieza perfil de cupula				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Cupula		Terminacion de cupula completa en uniones.				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Pasillo		Chequear Tablero electrico				
2. Provisoria	22-04-11	2do piso	Cupula.		Factibilidad de sellar juntas cupula.				
2. Provisoria	22-04-11	3er piso	Baños		Chequear extracción baños, funcionamiento.				
2. Provisoria	22-04-11	3er piso	Baños		Ajustar puerta baño 1.				
2. Provisoria	22-04-11	3er piso	Baños	g. gral	tapas closet.				
2. Provisoria	22-04-11	3er piso	Subg. 1		2 palmetas de cielo picadas.				
2. Provisoria	22-04-11	3er piso.	Sub. 1		cubierta lateral rayado.				
2. Provisoria	22-04-11	3er piso	Sub. 2		Mueble de archivo picado en el interior y				
2. Provisoria	22-04-11	3er piso.	Sub. 2	Mobil.	rayado en cubierta.				

Claudia Mora

Coordinadora Comercial

Director de Obras


 Cliente


3

2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	Sub. 3		Gomita gris para salida en Sub. 3				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso.	Subg. 3	Mobil.	Falta mueble de despacho.				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	Jefe 1	Iluminar	Luminaria en Jefe 1. baja.				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	open-plan	Mob.	tapas de tornillos muebles.				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	open-plan	Mob.	lleves de muebles.				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso.	open-plan	Mob.	Revisar 2 tipologías de sillas.				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	open-plan	Mob.	Cambio cubierta gris secretaria rayada				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	open-plan	Mob.	Tapa en panel atrás de secretaria.				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	open-plan	Mob.	Reemplazar cajoneras blancas x cafés (las equivocadas)				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	open-plan	Ventana	Manilla puesta en ventana semi circular. (?)				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	open-plan	Jefe 3	Cambiar palmeta de alfombra rota				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	open-plan	ultimo	Mueble de guardado picado (ultimo grupo de 4 en ventana)				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	open-plan	Mob.	Alinear pantallas operativos.				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	open-plan	Ventana	No cierra ventana de últimos 4 puestos operativos -				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	open-plan	Pintura.	Desmanche en pilan centro de la planta.				
2. Provisoria	22-04-11		gral.		Confirmar llegada de piezas para manopala de vacío.				
2. Provisoria	22-04-11		gral.		El lunes estacan las alfombras manchadas				
2. Provisoria	22-04-11				cambiadas.				
2. Provisoria	22-04-11				El Miércoles itana cambiado el cielo roto.				
2. Provisoria	22-04-11	3 ^{er} piso	open-plan	Mobil.	Panel suelto de open plan				
2. Provisoria	22-04-11								
2. Provisoria	22-04-11								
2. Provisoria	22-04-11								
2. Provisoria	22-04-11								

Clandia Mora

Coordinadora Comercial

Director de Obras


 Cliente

