
CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A.

Obra: Corrientes 330 Piso 5º

MINUTA DE REUNIÓN N° 3

p/ CVO: Federico Melchior

p/ CONTRACT: Valentina Supán

Reunión: Contract

Fecha: 03.10.2011

TEMAS:

- Ítem 3.02: sacarlo del presupuesto porque el trabajo lo hizo la Administración.
- Ítems 3.03 y 3.04: Ver si podemos sacar 1 volquete por no realizar la demolición del ítem 3.02.
- Ítem 5: Actualizar según layout aprobado.
- Ítem 7: Actualizar según layout aprobado.
- Ítem 8: Actualizar según layout aprobado.
- Ítem 9: Actualizar según layout aprobado.
- Ítem 10: Actualizar según layout aprobado.
- Ítem 11: Actualizar según layout aprobado.
- Ítem 12: Actualizar según layout aprobado.
- Ítem 14: No considerar el ítem 14.02. No van refuerzos.
- Ítem 15: La puerta no esta según layout.
- Ítem 16 y 17: Actualizar según layout aprobado y según necesidades enviadas por el cliente. Ver ítem 17.03 y 17.04: Categoría 6 (indicar valor real). Opcional categoría 5E.
- UPS: ellos instalaran una de 6 kva con banco externo, nosotros debemos colocar el by pass y dejar todo listo para instalar en un futuro otra igual.
- Ítem 19: Dejar como opcional.
- Ítem 20: Sumar los opcionales 20.02 y 20.03.
- Ítem 25: Actualizar según layout aprobado.
- Ítem 26: 26.01 dejar como opcional. Pero considerar el refuerzo en el piso.

- **Piso de Madera Flotante:** abarca la recepción y la circulación de acceso a las salas de reunión.
- **Recepción:** Colocar revestimiento de madera detrás de la recepcionista.
- **Coffee.** Colocar toma para heladera y sacar la barra.