

VALE

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA DE REUNION

p/ VALE: Cecilia Chiaravalotti

p/ CONTRACT: Santiago Castro, Marina Mirabelli

Reunión: Olga Cossettini 731 1ºPiso

Fecha: 5/12/11

TEMAS VARIOS.

Vemos que los pasos son muy pequeños (menos de 80cm) y teniendo en cuenta que son posiciones de Gerentes, agradeceré respetar el diagrama original donde la sala era más pequeña.

Los pasos entre gerenciales son los mismos que están por plano y que ese tabique al costado del fancoil, genera que tenga que cambiar las cortinas del paño grande y pequeño, por lo que por un par de días ese sector quedará sin cortinas.

Consulta: que mesa ubicarán en esa sala? la mesa que se encuentra en el 4º piso que es diferente a las demás

Necesidad de confirmar traslado del tabique de durlock sobre la columna, como la imagen que les mando Santiago Castro.

Se contempló la utilización de una mesa existente conformada por 2 piezas de con extremos redondeados y con canto biselado en color negro.

De esta forma evitamos el corrimiento de un fan coil, los puestos de trabajo mantienen espacios correctos de uso, y se dispone de una sala de mayores dimensiones.

Está OK el área Sur con 3 puestos gerenciales dentro del cerramiento con vidrio (similar al área norte).

Marina Mirabelli