
COSTA CRUCEROS

obra: REMODELACIÓN DE OFICINAS – EDIFICIO CORRIENTE 327- Piso 10º

MINUTA DE REUNION N2

p/ COSTA CRUCEROS: María Castaño, Fabián Rivacoba

p/ CONTRACT: arqto. Alejandro Mariani, Silvina Ramos, Sandra De Luca

Reunión: Tucumán, 7º Piso

Fecha: 06/07/09

TEMAS VARIOS.

- Contract presentó a Costa Cruceros, el layout con las modificaciones vistas en la última reunión y las enviadas por mail.
- Se comunicaron las observaciones hechas en conjunto con los asesores por parte de Contract y el personal de mantenimiento del edificio.
- Se plantearon las posibilidades de modificación del aire acondicionado, el cual se está analizando.
- El personal de mantenimiento informó que no hay conductos bajo piso para la instalación de cableado estructurado.
- También se verificó que no existe descarga cloacal existente próxima a la nueva ubicación del toilette de presidencia por lo que se resuelve no reubicarlo.
- Queda a verificar con la administración la ubicación de los depósitos del frente de la planta.
- Costa Cruceros solicita para la división de las salas de reuniones con el sector de asistencia de dirección una tabiquería de sistema de doble vidrio y cortina interior.
- Se estudiará la posibilidad de diseñar un mobiliario especial para la atención al público.
- En el sector de cajas se dejará un solo puesto y se incluirá otro puesto operativo.
- Se analizaron muestras de materiales, Contract realizará una paleta de colores.
- Costa Crucero solicita que se cotice el desarme y retiro del mobiliario existente.