

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Banco Consorcio
 Obra Mac Iver 225, 3ª etapa
 Superficie (M2) 307mts2

Inicio
 Término
 Plazo

24-01-2011
 09-05-2011
 105

Coordinadora Comercial
 Arquitecto Proyectista
 Director de Obra

Claudia Mora
 Felipe Hormazabal
 Cristian Alvarado

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			Terminación de	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			cable telón.	1. Pendiente	→ Bajar x lado en sg muro				
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			Medir luz	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			3x fila (luz alta	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			intensidad) (Vieros)	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			Termostatos Muro de	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			A1-05-11	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			Pintura en uelo	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			falso al lado	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			equipo de aire.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			Tapa enchufe.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			Salida de VCA en	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11				caja.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			Palmeta de uelo	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			con hajo al lado	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			Pintura en uelo	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			armario como anfile al	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			Pintura muro oriente	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			Pintura en vigas	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	Sala conf.			Factibilidad de + enchufes	1. Pendiente					

en 2 pilares muro oriente y explorar caja de muro
 sala eléctrica.

Coordinadora Comercial

Director de Obras

①

Cliente 09/05/11

06/05/11 Cliente 2

2. Provisoria	09-05-11	Espera		Cielos rotos en equipo	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Espera		de clima.	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Espera		Termostatos.	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Bodega y		Travador puerta acceso	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Bodega		a bodega y bodega	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	"		Pintura en tabique	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	"		Puerta de reja en	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	"		bodega	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Bodega		Limpieza marco puerta	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Bodega		bodega.	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Bodega		Tapa en marco de	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Bodegas y Bov.		puerta bodega	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Bodegas y Bov.		Sacar interruptor llave	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Bodegas y Bov.		pasillo.	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Bodega		Pintura en todo	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Bodega		los tabiques.	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Pasillo		Tapa en pasillo	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Pasillo		al final mal	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11			encapados.	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Puesto jefe		Falta escritorio	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Puesto jefe		definitivo	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Puesto jefe		Falta termómetro	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Open-plan		Faltan 2 paneles.	1. Pendiente						
2. Provisoria	09-05-11	Open-plan		Falta mueble archivo chico.	1. Pendiente						

_____ Cliente

