

ACTA DE RECEPCION PISO

CLIENTE : JM + A
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Nueva de Lyon 145 pisos 9, 10 y 11
COMUNA : Providencia
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 3 de Noviembre de 2011

En Santiago, 3 de Noviembre de 2011, se hace entrega de las oficinas ubicadas en Nueva de Lyon 145, pisos 9, 10 y 11, comuna de Providencia, a la empresa Contract por parte de la administración del edificio, representada por el señor Víctor Espinoza. Contract realiza la inspección visual y levanta las siguientes observaciones:

OBSERVACIONES:**Piso 11:**

- Equipos de clima: 14 unidades
- Sensores de Humo: 21 unidades
- 4 extintores con gabinete
- Puertas de acceso a baños sin chapa ni embellecedor
- Se encuentran termopaneles rotos desinstalados que deben ser retirados por la constructora
- Puertas y tecleras de ascensores en buen estado
- Falta cambio de 1 paño de termopanel
- Falta tapa en cielo en baño sector oriente
- Faltan sellos en mullions y perfiles de ventanales

Piso 10

- Equipos de clima: 14 unidades
- Sensores de humo: 21 unidades
- 4 extintores con gabinete
- Faltan sellos en mullions y perfiles de AL de ventanales
- Baño nº2 en sector poniente cadena mala
- Baño nº1 en sector oriente llave de lavamanos sin aireador y suelta
- Baño nº1 en sector oriente embellecedor wc suelto y sin sello
- Puerta baño oriente falta chapa
- Puerta baño poniente sin chapa
- Puertas de ascensores y pulsadores en buen estado

Piso 9

- Equipos de clima: 14 unidades
- Sensores de humo: 21 unidades
- Faltan sellos en mullions y perfiles de AL de ventanales
- Puertas de ascensores y pulsadores en buen estado