

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente DRS
 Obra Av. El Parque 577, Ciudad Empresarial
 Superficie (M2) 662 mts2

Inicio
 Término
 Plazo

09-09-2011
 23-11-2011
 70 días

Coordinadora Comercial
 Arquitecto Proyectista
 Director de Obra

Claudia Mora
 Carolina Jacob
 Cristian Alvarado

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	24-11-11	Sele Reuniones grandes			Limpieza en pintura del alfeizer						
2. Provisoria	24-11-11	Privado 1			Sacar desmanche en						
2. Provisoria	24-11-11				tabique blanco.						
2. Provisoria	24-11-11	Privado 2			Pintura alfeizer o limpieza						
2. Provisoria	24-11-11	Privado 3			Mancha en alfeizer.						
2. Provisoria	24-11-11	Privado 2			Piquete en puerta y cayeras d/raja y kandex (interior)						
2. Provisoria	24-11-11	Privado 4			Manchas en alfeizer						
2. Provisoria	24-11-11	Privado 4			Piquete en canto de puerta.						
2. Provisoria	24-11-11	Privado 5			Pintar todo el tabique						
2. Provisoria	24-11-11				blanco (el de la puerta) (1 alf. manchada)						
2. Provisoria	24-11-11	Privado Pdlte			Mancha en alfeizer y cayeras en interior rayados						
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo gerentes			Pintar tabique salida Pdlte.						
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo gerentes			Pintar tabique que da al pasillo						
2. Provisoria	24-11-11				(de los asistentes).						
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo baños gerentes			Disagra en closet						
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo baños gerentes			Raya en muro existente salida de baños						
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo gerentes			Pelmeta rayada de uelo.						
2. Provisoria	24-11-11	Salida reuniones dura gles.			Raya en tabique (el de la puerta del closet)						
2. Provisoria	24-11-11	Rack			Confirmar situación de 2 cables cortados						
2. Provisoria	24-11-11	Open-plan			B-04 - B-05 - B-02 y DZ1 (Tapas cubretornillos)						

2. Provisoria	24-11-11	General			Entrega de los puntos				
2. Provisoria	24-11-11	General			Plano de red. y layout (VOZ y DATOS) T				
2. Provisoria	24-11-11	Open-plan			Fase plate suelto C06-I10-I15-C24-D07-D08				
2. Provisoria	24-11-11	Open-plan			Flexible suelto en pool de trabajo frente a pecera.				
2. Provisoria	24-11-11	Open-plan	desarrollo		D11 tiene bundido modulo.				
2. Provisoria	24-11-11	Recepción			Mancha en 2 alfombras (frente a mueble)				
2. Provisoria	24-11-11	Recepción	mueble.		Cajon Kardex no cierra con llave.				
2. Provisoria	24-11-11	Recepción			Manchas en tabique (el del logo)				
2. Provisoria	24-11-11	Recepción			Guardapolvo en esquinas pelado (en ranura sala hermanos chica y fuera).				
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo Baños recep.			Desman Pintar tabique completo blanco frente a puertas baños				
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo Baños			Desmanche de marcos puertas baños.				
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo Acceso			Pintura o limpieza muro arco gris de oca uniones:				
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo Acceso			Sello pintado o no en bordes de ventanas muro arco (interior y exterior)				
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo Acceso			Borde de cielo pintado c/ pintura gris (fuerza sala reuniones grande)				
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo Acceso			Arreglar palda de emergencia, no abre				
2. Provisoria	24-11-11	Acceso Emerg.			Huevo en junta de Acceso emergencia (alfombra)				
2. Provisoria	24-11-11	Acceso Emerg.			Pintura en muro acceso blanco				
2. Provisoria	24-11-11	Acceso Emerg.			Falta silicona en guardapolvo.				
2. Provisoria	24-11-11	Baños Acceso Emerg.			Falta silicona en guardapolvo.				
2. Provisoria	24-11-11	Baños Acceso Emerg.			Desmanche de marcos.				

2. Provisoria	24-11-11	Baño nuevo		Tapan agujero en unión marco puerta en				
2. Provisoria	24-11-11			parte superior.				
2. Provisoria	24-11-11	Baño nuevo		Pintura en tabique lavamanos y lateral acceso.				
2. Provisoria	24-11-11	Rack.		Limpieza puertas del Rack.				
2. Provisoria	24-11-11	Baño nuevo.		Sello contorno lavamanos.				
2. Provisoria	24-11-11	Sala informal		Limpieza y pintura en todo el muro azul.				
2. Provisoria	24-11-11	Sala reuniones grande		Limpieza de todas las esquinas de los				
2. Provisoria	24-11-11			cristales tabique muro.				
2. Provisoria	24-11-11	Sala reuniones grande.		Falta apoyo en mobiliario de guardado				
2. Provisoria	24-11-11			(refin)				
2. Provisoria	24-11-11	Sala reuniones grande		Falta remate en guardapolvos del closet (TDA)				
2. Provisoria	24-11-11	Sala reuniones grande		Pintura en tabique y sacar mancha de				
2. Provisoria	24-11-11			pintura al lado del closet.				
2. Provisoria	24-11-11	Sala informal azul.		Sello en guardapolvo madera nicho				
2. Provisoria	24-11-11	"		Tapa suelta x fuera				
2. Provisoria	24-11-11	"		Mancha en nicho pintura				
2. Provisoria	24-11-11	1 pool de trabajo Open.		Manchas (3) en alfombra				
2. Provisoria	24-11-11	1 pool de trabajo		Pintura en muro ventana.				
2. Provisoria	24-11-11	Open - 1 pool de trabajo.		Puerta picada ultimo mueble de guardado				
2. Provisoria	24-11-11			(al lado piler extintor y termostato)				
2. Provisoria	24-11-11	Open - plan		Alfombra (1) manchada en 2 pasillo.				
2. Provisoria	24-11-11	Open - plan		Raya en muro termostato				
2. Provisoria	24-11-11	Open - Pasillo mesa dibujo		Pintura x desmanches en muro cortina				
2. Provisoria	24-11-11	"		Limpieza del sello y guardapolvo				

2. Provisoria	24-11-11	Open-plan		Manchas amarillas en puerta mueble guardado x				
2. Provisoria	24-11-11			interior al fronte pool n°3.				
2. Provisoria	24-11-11	Open-plan		Tape cajonera pool frente muro azul				
2. Provisoria	24-11-11			despedado.				
2. Provisoria	24-11-11	Open-ultimo pasillo		Alfombra manchas (3)				
2. Provisoria	24-11-11	Open-ultimo pasillo.		Mancha de cafe arriba guarda polvo en muro cocina				
2. Provisoria	24-11-11	Kitchenette		Manchas en muro gris justo arriba de meson bar				
2. Provisoria	24-11-11			naucayo.				
2. Provisoria	24-11-11	Kitchenette		Limpiar sello mesón naucayo bar.				
2. Provisoria	24-11-11	Kitchenette		Limpieza Sello cristal q' da para open				
2. Provisoria	24-11-11	Open ultimo pasillo		Correr muebles de guardado para q' calzen los				
2. Provisoria	24-11-11	mueb. de guardado.		enchufes.				
2. Provisoria	24-11-11	Kitchenette		Piquetes en muro gris x debajo meson bar				
2. Provisoria	24-11-11			naucayo. Sello lavaplatos → transparente				
2. Provisoria	24-11-11	Kitchenette		Pintar piquete en muro cocina al lado				
2. Provisoria	24-11-11			cristal q' da al open-plan.				
2. Provisoria	24-11-11	Kitchenette		Faltar pintura en tapas enchufes muro cocina				
2. Provisoria	24-11-11	Kitchenette		Limpieza pintura perfil aluminio donde termina cocina				
2. Provisoria	24-11-11	Kitchenette		Pintura en borde de rejillas y limpieza de estas.				
2. Provisoria	24-11-11	Kitchenette		Sello en cubierta mueble lavaplatos.				
2. Provisoria	24-11-11	Kitchenette		Sello en llero de panel lavaplatos.				
2. Provisoria	24-11-11	Kitchenette		Manilla suelta del tercer cajón				
2. Provisoria	24-11-11	Kitchenette		Desmanche borde perfil acero c/ pintura gris.				
2. Provisoria	24-11-11			(arriba muebles aereos)				

2. Provisoria	24-11-11	Privado doble		Pintar tabiques blancos x rayas y desmanches				
2. Provisoria	24-11-11	Privado doble		1 alfombra c/ mancha				
2. Provisoria	24-11-11	Salita chico lado open		Piquete guandepolvo				
2. Provisoria	24-11-11	Salita chica lado open		1 alfombra manchada				
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo baños lado open		Desmanche guandepolvo en acceso				
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo baños lado open		Pasta en borde superior unión cristal c/muro				
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo baños lado open		Desmanche cellos en cristal exterior privado doble				
2. Provisoria	24-11-11	17		5 alfombras manchadas				
2. Provisoria	24-11-11	17		Desmanche marcos puertas baños				
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo baños lado open		Mancha en tabique salida baño				
2. Provisoria	24-11-11	Pasillo baños lado open		Perfil de cielo, dejar al mismo nivel				
2. Provisoria	24-11-11	Area desarrollo		Piquete en lado interior puerta closet del medio				
2. Provisoria	24-11-11	Area desarrollo		Desmanche cellos en unión perfil cristal reparados open				
2. Provisoria	24-11-11	Area desarrollo		3 alfombras manchadas en 1º pasillo al lado ventana				
2. Provisoria	24-11-11	Area desarrollo		3 alfombras manchadas en 2º pasillo				
2. Provisoria	24-11-11	Area desarrollo		Piquetes en muro bajo puerta jefe				
2. Provisoria	24-11-11	Area desarrollo		Desmanche bandejas ligera en muro ceiling				
2. Provisoria	24-11-11	Area desarrollo		Instalar bandejas de closet lado ptes				
2. Provisoria	24-11-11	Ad. y finanzas		Muro trasera nicho c/ manchas en esquina				
2. Provisoria	24-11-11	Ad. y finanzas		Desmanche en muro acceso a area donde estan los enchufes				

- Queda sin recepción clima y instalaciones electricas.
- Revisar privado pte clima.
- Se hicieron entrega de todas las llaves en general.



Cliente