

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	HILDEBRANDO	Inicio	25/01/2012	Coordinadora Comercial	Constanza Alarcon
Obra	Av. Del Valle 577, Piso 6, Of 603	Término	16/03/2012	Arquitecto Proyectista	Pamela Palma
Superficie (M2)	371mts2	Plazo	67 dias	Director de Obra	Veronica Suarez

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	16/03/12	3. Open Plan	Acceso a 2 salas cerradas	6. Instalaciones	Faltan 2 tomas de aire	1. Pendiente			Mauricio Garrido		
2. Provisoria	16/03/12	2. Privado	Muebles	7. Muebles	Sacar ruedas de cajoneras, para que queden bajo cubierta de mobiliario.	1. Pendiente			Mauricio Garrido		
2. Provisoria	16/03/12	3. Open Plan	Instalaciones	6. Instalaciones	Espuma protectora de ducto sector poniente rota.	1. Pendiente			Mauricio Garrido		
2. Provisoria	16/03/12	10. Sala Datos/ Servidor	Llaves	8. Otro	Las Llaves las tiene el señor Anrriquez	1. Pendiente			Mauricio Garrido		
2. Provisoria	16/03/12	10. Sala Datos/ Servidor	Tapar	6. Instalaciones	Instalar tapas para tapar donde en un futuro iran los lectores para el servidor.	1. Pendiente			Mauricio Garrido		
2. Provisoria	16/03/12	10. Sala Datos/ Servidor	Alfombra	4. Revestimientos	Mancha en alfombra en acceso a servidor	1. Pendiente			Mauricio Garrido		
2. Provisoria	16/03/12	3. Open Plan	Pasacables	7. Muebles	A pedido del cliente se debe instalar pasacables en el medio de la cubierta para todos	1. Pendiente			Mauricio Garrido		