

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente MAZARS
Obra Rehabilitación piso 3, of 301, Ed. Las Artes
Superficie (M2) 400 mts2

Inicio
Término
Plazo

26/06/2012 Coordinadora Comercial
06/09/2012 Arquitecto Proyectista
70 días Director de Obra
Claudia Mora
Daniela Torres
Mauricio Garrido

2. DETALLE PENDIENTES

	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB	Responsable	Proveedor
1	2. Provisoria	10/09/12	4. Sala Reuniones	Chica	8. Otro	Limpiar manchas de pintura en alfombra, completa sobretodo en acceso.	1. Pendiente				
2	2. Provisoria	10/09/12	4. Sala Reuniones	Chica	8. Otro	Repasar pintura en muro norte y poniente completo.	1. Pendiente				
3	2. Provisoria	10/09/12	4. Sala Reuniones	Chica	5. Pinturas	Repasar pintura en muro norte y poniente completo.	1. Pendiente				
4	2. Provisoria	10/09/12	4. Sala Reuniones	Chica	5. Pinturas	Pintura en muro de acceso a la llegada del marco de la puerta en acceso salita.	1. Pendiente				
5	2. Provisoria	10/09/12	0. General	General	6. Instalaciones	Retirar seguros de los sprinkles.	1. Pendiente				
6	2. Provisoria	10/09/12	0. General	General	8. Otro	Limpiar manchas de pintura en alfombra y polvo de obra.	1. Pendiente				
7	2. Provisoria	10/09/12	4. Sala Reuniones	Grande	8. Otro	Limpieza de pintura en alfombra.	1. Pendiente				
8	2. Provisoria	10/09/12	4. Sala Reuniones	Grande	5. Pinturas	Pintura en muro poniente completo.	1. Pendiente				
9	2. Provisoria	10/09/12	0. General	General	8. Otro	Limpieza de bandejas de aluminio perimetrales.	1. Pendiente				
10	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Socio N°1	7. Muebles	Reubicar mobiliario de archivos hacia el frontis del escritorio.	1. Pendiente				
11	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Socio N°2	5. Pinturas	Repasar pintura en muro exterior blanco, justo arriba en unión con marco.	1. Pendiente				
12	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Socio N°2	5. Pinturas	Repasar pintura en muro interior poniente y oriente completos.	1. Pendiente				
13	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Socio N°3	2. Marcos y Puertas	Le falta teñido al guardapolvo en unión.	1. Pendiente				
14	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Socio N°3	7. Muebles	Cambiar mesita redonda de cristal por picaduras.	1. Pendiente				
15	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Socio N°3	7. Muebles	Cambiar sillas de esta misma mesita porque tienen picaduras en las patas.	1. Pendiente				
16	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Socio N°3	8. Otro	Limpiar manchas de pintura en alfombra completa.	1. Pendiente				
17	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Socio N°3	8. Otro	Marcas de dedos en area superior marco de puerta.	1. Pendiente				
18	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°1	2. Marcos y Puertas	Falta teñido en guardapolvo en unión. (lado norte)	1. Pendiente				
19	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°1	5. Pinturas	Repasar pintura en muro norte y sur completos.	1. Pendiente				
20	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°2	2. Marcos y Puertas	Falta teñido de guardapolvo en unión lado sur.	1. Pendiente				
21	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°3	1. Obras Civiles	Reparar monticulos en unión de la alfombra con bandeja perimetral.	1. Pendiente				
22	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°4	4. Revestimientos	Cambiar palmeta de cielo justo en PL de acceso, esta rayada.	1. Pendiente				
23	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°4	5. Pinturas	Repasar pintura en muro norte-sur y poniente completos.	1. Pendiente				
24	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°5	5. Pinturas	Repasar pintura en muro norte completo.	1. Pendiente				

25	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°5	5. Pinturas	Repasar pintura en muro opaco de muro cortina.	1. Pendiente				
26	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°5	2. Marcos y Puertas	Pegar guardapolvo en unión muro sur.	1. Pendiente				
27	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°5	4. Revestimientos	Manchas (2) en palmetas de cielo al lado del difusor.	1. Pendiente				
28	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°5 y 6	5. Pinturas	Pintura en cabeza tabique (exterior) entre manager 5 y manager 6.	1. Pendiente				
29	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°6	5. Pinturas	Repasar pintura en muro norte completo.	1. Pendiente				
30	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°7	5. Pinturas	Repasar pintura completa en pilarl	1. Pendiente				
31	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°7	4. Revestimientos	Piquete en palmeta del difusor.	1. Pendiente				
32	2. Provisoria	10/09/12	2. Privado	Manager N°7	5. Pinturas	Mancha blanca en cabeza de tabique (al lado muro cortina)	1. Pendiente				
33	2. Provisoria	10/09/12	10. Sala Datos/ Servidor	Exterior	2. Marcos y Puertas	Guardapolvo suelto justo afuera de sala it.	1. Pendiente				
34	2. Provisoria	10/09/12	3. Open Plan	General	2. Marcos y Puertas	Falta teñido de los guardapolvos sobre todo en uniones.	1. Pendiente				
35	2. Provisoria	10/09/12	3. Open Plan	Area impresión	8. Otro	Limpieza de cubiertas de los muebles de nichos de impresoras.	1. Pendiente				
36	2. Provisoria	10/09/12	5. Baños	Existentes	8. Otro	Limpiar palmetas de cielo en baños existentes.	3. Otro				
37	2. Provisoria	10/09/12	3. Open Plan	Operativos	8. Otro	Limpieza de agorez en canto de pantalla amarillas de puestos operativos. (el que esta frente a primer nicho de impresión)	1. Pendiente				
38	2. Provisoria	10/09/12	3. Open Plan	Operativos	7. Muebles	Cuadrar puertas de archivos de línea open-plan.	1. Pendiente				
39	2. Provisoria	10/09/12	3. Open Plan	Operativos	7. Muebles	Revisar seguros metálicos de interior muebles de archivos de línea sueltos, les faltan algunos tornillos.	1. Pendiente				
40	2. Provisoria	10/09/12	3. Open Plan	Operativos	8. Otro	Mancha café en manilla de puerta archivos blancos altos que estan fuera de manager 2.	1. Pendiente				
41	2. Provisoria	10/09/12	3. Open Plan	Cielo	8. Otro	Mancha roja en perfil de cielo, arriba del living del pasillo entre dos areas de open-plan.	1. Pendiente				
42	2. Provisoria	10/09/12	3. Open Plan	Cielo	4. Revestimientos	Piquete en cielo duro triangular arriba en pasillo frente a estación	1. Pendiente				
43	2. Provisoria	10/09/12	3. Open Plan	Cielo Tax legal	4. Revestimientos	2 palmetas de cielo rayadas arriba estacion de trabajo 4 personas, frente a socio N°2.	1. Pendiente				
44	2. Provisoria	10/09/12	3. Open Plan	Tax legal	7. Muebles	Cuadrar y alinear pantalla amarilla 1er puesto de trabajo (2 personas).	1. Pendiente				
45	2. Provisoria	10/09/12	1. Recepción	Mueble	7. Muebles	Cambiar chapa aluminio frontis mueble recepción por globos en chapa.	1. Pendiente				
46	2. Provisoria	10/09/12	1. Recepción	Cajonera	7. Muebles	Regular cajonpes de la cajonera.	1. Pendiente				
47	2. Provisoria	10/09/12	1. Recepción	Escritorio	7. Muebles	Falta otro pasacables en esquina contraria.	1. Pendiente				
48	2. Provisoria	10/09/12	1. Recepción	Acceso	5. Pinturas	Repasar pintura completa de muro sur, acceso manchado, piquetes casi al lado boton destrabador.	1. Pendiente				
49	2. Provisoria	10/09/12	1. Recepción	Acceso	2. Marcos y Puertas	Regular puerta de acceso, esta caída.	1. Pendiente				
50	2. Provisoria	10/09/12	1. Recepción	Cielo	5. Pinturas	Repasar pintura en borde exterior cielo curvo, por detrás del palillaje.	1. Pendiente				