




Foto 1_ Sala de Reuniones: se colocó papel mural. Se colocaron cortinas rollers.



Foto 2_Kitchenette. Se colocaron cerámicos de revestimiento pared sobre la mesada



Fotos 3 y 4_oficinas. Se están colocando chapas de terminación de perfiles de ventana. Faltan ajustes de guardapolvos



Foto 5_Oficinas. Comenzaron la limpieza por oficina. Se irá colocando film en los vidrios.