

Antecedentes de la obra

Cliente	NOVONORDISK	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7224- Novonordisk1	Inicio Obra:	14-01-2013
Ubicación :	Rosario Norte 555 Of 802	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Entrega de Piso	Reunión de avance de obra
Fecha	21-01-2013	Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 16:30
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Loreto Atias, Mauricio Garrido

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Pavimentos	General	Pavimento	Se identifican area de pavimento rayados. Respaldo fotografico
Proceso	General	General	Cristales	Se identifican cristales rayados. Respaldo fotografico
Proceso	Instalaciones electricas	General	Bandeja Perimetral	Se identifican rayas en bandeja, parches y abolladuras. Respaldo fotografico
Proceso	General	otro	Termopaneles de muro cortina	Tienen los sellos mal terminados. Respaldo fotografico
Proceso	Pavimentos	otro	Pasillo area de impresoras	Esta mal pegado se baja al pisar sobre el.
Proceso	General	otro	Mullions muro cortina	Presentan rayas y picaduras en algunos sectores
Proceso	Pavimentos	privados	Oficina Sr. Lopetegui.	Esta mal pegado se baja al pisar sobre el.
Proceso	Pavimentos	privados	Oficina Sr Lopez	Pavimento gastado por ruedas de sillas
Proceso	General	General	Entrega de llaves	Se realiza entrega de llaves a DDOO de oficina 801
Proceso	Cortinas	open plan	Cortina	Una de las cortinas presenta daños en su mecanismo. Enrolla con problemas arrugando la tela.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	30-01-2013	Desde:	17:30	Hasta:	18:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.