

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente AGUAS NUEVAS
Obra ETAPA 2
Superficie (M2) 200

Inicio
Término
Plazo

19/01/2013
05/06/2013
135 días

Coordinadora Comercial
Arquitecto Proyectista
Director de Obra

Carolina Muñoz
Daniela Torres
Felipe Hormazabal


2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Item	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Fecha 2
2. Provisoria	15/04/13	Pozillo	Closet Colgafino	Pintura	1	Faltan 2 repisas	①			
2. Provisoria	15/04/13	Aseo.	Canal Acceso	Seguridad	1	Queda pendiente	②			
2. Provisoria	15/04/13					preguntar de tarjetas				
2. Provisoria	15/04/13	Serv.	Alarma	Segur.	1	Pendiente Cables	③			
2. Provisoria	15/04/13					Alarma.				
2. Provisoria	15/04/13	Pozo	Redida Agua	Pintura	1	Pintar caja color Blanco	④			
2. Provisoria	15/04/13	Pozo	Redida Agua	Pintura	1	Amueblar detalle c. Agua de Red H.	⑤			
2. Provisoria	15/04/13	Kitchen	Univeris	Elect.	1	Amueblar los quemadores	⑥			
2. Provisoria	15/04/13	Algarrobo	topa caja Pb.	Elect.	1	Tapado Pb. sueltas	⑦			
2. Provisoria	15/04/13	Q. P. ①	"	"	1	Tapado Pb. sueltas	⑦			
2. Provisoria	15/04/13	Q. P. ②	Generador	Rob.	1	eliminar Kader por				
2. Provisoria	15/04/13					caja Normal (todas) → buend. ⑧				
2. Provisoria	15/04/13	Pozillo	topa Caja Filtro	Elect.	1	Tapado de cable sueltas	⑧			
2. Provisoria	15/04/13	Q. P. ③	Canal	Canal	1	Falta 1 roller.	⑨			
2. Provisoria	15/04/13	Pozo	Univeris	Elect.	1	1 ampallito quemado	⑩			
2. Provisoria	15/04/13	Q. P. ④	Pb. voz	Elect.	1	Revisar pb. voz que no	⑪			

teniano.



Coordinadora Comercial



Director de Obras



Cliente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente AGUAS NUEVAS
Obra ETAPA 2
Superficie (M2) 200

Inicio
Término
Plazo

19/01/2013
05/06/2013
135 días

Coordinadora Comercial
Arquitecto Proyectista
Director de Obra


Carolina Muñoz
Daniela Torres
Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES


Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Item	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Fecha 2
2. Provisoria	15/04/13	Selo Buro 16P	topo ggo Elect.	Elect.	1.	topo enlufes sueltas	(13)			
2. Provisoria	15/04/13	S3 16P	topo cartilla	Cartilla	1	topo topas infer. cabina	(14)	curad.		
2. Provisoria	15/04/13	S3 16P	UGA	Elect.	1	Falta UGA Tera	(15)			
2. Provisoria	15/04/13	S3 16P	topo ggo		2	Falta topo enlufe Tera				
2. Provisoria	15/04/13	S3 16P	Sello Ventana	Ventana	1	Falta sello ventana	(16)			
2. Provisoria	15/04/13	S3 16P	Doble Apoyo	Doble	1	Reposar puerta con ruedas y subirla	(17)			
2. Provisoria	15/04/13	S3 24P	chapa Puente	Puentes	1	revisar chapa	(18)			
2. Provisoria	15/04/13	Sevidar H2O	Lib. L. tar	Elect.	1	Hub. lib. tar switch	(19)			
2. Provisoria	15/04/13									
2. Provisoria	15/04/13									
2. Provisoria	15/04/13									
2. Provisoria	15/04/13									
2. Provisoria	15/04/13									
2. Provisoria	15/04/13									
2. Provisoria	15/04/13									
2. Provisoria	15/04/13									
2. Provisoria	15/04/13									
2. Provisoria	15/04/13									
2. Provisoria	15/04/13									
2. Provisoria	15/04/13									



Coordinadora Comercial



Director de Obras



Cliente

[illegible]