

## 1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente VINILIT  
Obra VINILIT  
Superficie (M2) 464

Inicio 03/01/2013  
Término 18/03/2013  
Plazo 60 DÍAS

Coordinadora Comercial  
Arquitecto Proyectista  
Director de Obra


Carolina Muñoz  
Carlos López  
Manuel Pizarro

## 2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto  | Detalle de Recinto | Partida o Especialidad | Item | Descripción           | Clasificación | Observación | VB D. Obra | Fecha 2 |
|-----------------|----------------|----------|--------------------|------------------------|------|-----------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Qual.    | Muebles            | teja Barcha            | 1    | 6m 5m tejas (color)   |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          |                    |                        |      | tejas pasacables      |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Verdes   | Cajoneras          | Muebles                | 1    | Revisar cajoneras     |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Cuadros  |                    |                        |      | no se ven             |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |          |                    | Mueble                 | 2    | Adosar a muro         |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       | Qual     | Tejas              | Guadalupe              | 1    | Falta señas de        |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          |                    |                        |      | Guadalupe             |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       | Verdes   |                    |                        |      |                       |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Clientes | Muro               | Pintura                | 1    | Revisar unión         |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          |                    |                        |      | Pintura (Azul+Blanco) |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          | Cajonera           | Eléctrico              | 2    | Revisar conexión de   |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          |                    |                        |      | Cajonera              |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          |                    |                        |      |                       |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          |                    |                        |      |                       |               |             |            |         |

  
Coordinadora Comercial

  
Director de Obras

  
Cliente

## 1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente VINILIT  
Obra VINILIT  
Superficie (M2) 464

Inicio  
Término  
Plazo

03/01/2013  
18/03/2013  
60 DIAS

Coordinadora Comercial  
Arquitecto Proyectista  
Director de Obra


Carolina Muñoz  
Carlos Lopez  
Manuel Pizarro

## 2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto        | Detalle de Recinto | Partida o Especialidad | Item | Descripción                    | Clasificación | Observación | VB D. Obra | Fecha 2 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|------|--------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Asist. técnico | Pantallas          | Muebles                | 1    | Apretar Pantallas              |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                | Alfombras          | Pavimento              | 1    | Palqueta suelta                |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                | Cristal            | Cristal                | 1    | Falta sello en su              |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                |                    |                        |      | casa exterior.                 |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |                | Marco              | Puertas                | 1    | repasar Marco                  |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |                | tapa Interruptor   | Electricidad           | 1    | Apretar tapa de luz            |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Asist. técnico | Marco              | Puerta                 | 1    | Revisar marco para             |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |                |                    |                        |      | que puerta que hacer.          |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                | Guardapolvos       | Kriming                | 1    | reparar y repasar guardapolvos |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                | Datos              | Electrico              | 1    | Subir copia de datos           |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Gral.          | Grilla             | Cielos                 | 1    | Faltan sellos en Grilla        |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                | Cielo Duro         | Cielo                  | 1    | taper perforado                |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                | Antepecho          | Pintura                | 1    | repasar Pintura                |               |             |            |         |

  
Coordinadora Comercial

  
Director de Obras

  
Cliente

## 1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente VINILIT  
Obra VINILIT  
Superficie (M2) 464

Inicio 03/01/2013  
Término 18/03/2013  
Plazo 60 DIAS

Coordinadora Comercial  
Arquitecto Proyectista  
Director de Obra


Carolina Muñoz  
Carlos Lopez  
Manuel Pizarro

## 2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto    | Detalle de Recinto | Partida o Especialidad | Item | Descripción                                         | Clasificación | Observación | VB D. Obra | Fecha 2 |
|-----------------|----------------|------------|--------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |            | Guilla             | Ciclo                  | 1    | Cambiar 1 Perfil de Guilla                          |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |            | Mueble Guardab     | Mueble                 | 1    | Mueble altura / escritorio                          |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |            | Cristal            | Cristal                | 1    | Falta sello en tabique Cristal en su cara exterior. |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |            |                    |                        |      |                                                     |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |            | Alfombra           | Pavimento              | 1    | Palme te suelo bajo Puerta.                         |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       | OP. Guard  | Cubierta           | Mueble                 | 1    | Falta tornillo a cubierta Isla N°1                  |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |            | Portella           | Mueble                 | 1    | Apretar Portella Isla N°1 + N°2                     |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       | Qual       | Palmetas           | Ciclo                  | 1    | revisar palmetas en perimetra (bordes)              |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Qual       | Sellos             | Ventanas               | 1    | revisar sellos de ventanas                          |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Qual       | Puertas + Ciclos   | Pintura                | 1    | reparar remates de uniones de ciclos y muros        |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Supervisor | Guilla             | Ciclo                  | 1    | reparar guilla mala                                 |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | OP. Guard  | Mueble             | Pintura                | 1    | reparar repasar pintura.                            |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |            |                    |                        | 2    | tapar tornillo a la vista.                          |               |             |            |         |

  
Coordinadora Comercial

  
Director de Obras

  
Cliente

## 1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente VINILIT  
Obra VINILIT  
Superficie (M2) 464


Inicio 03/01/2013  
Término 18/03/2013  
Plazo 60 DIAS

Coordinadora Comercial  
Arquitecto Projectista  
Director de Obra

Carolina Muñoz  
Carlos Lopez  
Manuel Pizarro

## 2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto          | Detalle de Recinto | Partida o Especialidad | Item | Descripción                                 | Clasificación | Observación | VB D. Obra | Fecha 2 |
|-----------------|----------------|------------------|--------------------|------------------------|------|---------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                  | Nube Guede         | Puertas                | 1    | Combinar Puerta espejo (tuerca), se         |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                  |                    |                        |      | conector p. cable.                          |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                  | Pantalla           | Puertas                | 1    | Apretar Pantalla                            |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                  | Muro               | Pintura                | 1    | Repasar donde está rayo vertical            |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |                  |                    |                        |      | de termómetro                               |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |                  | Acuoso             | Puerta                 | 1    | topar en la parte superior con              |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                  |                    |                        |      | el cable a brexicar.                        |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |                  | Alfombra           | Paviment               | 1    | reparar pulcra suelta                       |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                  | lope Acuoso        | Puerta                 | 1    | Como lope Puerta Acuoso                     |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Vandelo<br>Splan | Cubierta           | Puertas                | 1    | Cubierta vallada Isla N°1.                  |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                  |                    |                        | 2    | Cubierta Ricardo Isla N°2.                  |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                  |                    |                        |      |                                             |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                  | Alfombra           | Paviment               | 1    | reparar uniones con quicio de Puerta Acuoso |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                  |                    |                        | 2    | Combinar Pulcra controla en Isla N°1        |               |             |            |         |

  
Coordinadora Comercial

  
Director de Obras

  
Cliente

**1. ANTECEDENTES OBRA**

Cliente VINILIT  
 Obra VINILIT  
 Superficie (M2) 464

Inicio  
 Término  
 Plazo

03/01/2013  
 18/03/2013  
 60 DIAS

Coordinadora Comercial  
 Arquitecto Proyectista  
 Director de Obra

Carolina Muñoz  
 Carlos Lopez  
 Manuel Pizarro

**2. DETALLE PENDIENTES**

| Origen registro | Fecha registro | Recinto            | Detalle de Recinto | Partida o Especialidad | Item | Descripción                                                  | Clasificación | Observación | VB D. Obra | Fecha 2 |
|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Qual               | Guadalupe          | Guadalupe              | 1    | Sellos.                                                      |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                    |                    |                        | 2    | Unidad                                                       |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                    |                    |                        | 3    | Reparar Rueduras                                             |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Qual               | Palmetas           | Cielos                 | 1    | Cambiar palmetas picadas                                     |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       | Qual               | Sellos             | Ventanas               | 1    | Faltar sellos ventanas                                       |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |                    | Puro               | Pintura                | 1    | Reparar pintura Puro donde está batis apertura puerta aceso. |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |                    | Chapeados          | Tuercas                | 1    | Falta regular perforación de llave                           |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Optim. Prod. Pisos | Pantalla           | Mueble                 | 1    | regular y apretar pantallas Isla #1                          |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                    | Cajones            | Mueble                 | 1    | Recaer 1 cajón Isla #1                                       |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                    | Pata               | Mueble                 | 1    | Cambiar Pata volada Isla #1                                  |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                    | Cajones            | Muebles                | 1    | Quedar Cajones Isla #2                                       |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                    | Guadalupe          | Qual.                  | 1    | reparar muro / diferencia de espesor en Guadalupe            |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |                    | Alfombra           | Paviment               | 1    | Alfombra suelta muro divisorio                               |               |             |            |         |

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

## 1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente VINILIT  
Obra VINILIT  
Superficie (M2) 464

Inicio  
Término  
Plazo

03/01/2013  
18/03/2013  
60 DIAS

Coordinadora Comercial  
Arquitecto Proyectista  
Director de Obra

Carolina Muñoz  
Carlos Lopez  
Manuel Pizarro

## 2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto       | Detalle de Recinto | Partida o Especialidad | Item | Descripción                          | Clasificación | Observación | VB D. Obra | Fecha 2 |
|-----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------|------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | 8te. Corredor | Corredor           | Mueble                 | 1    | tapa cajón 1 instalado.              |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |               | tapa red           | elct.                  | 1    | escribir tapa caja pto. alabo        |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |               | Alfombrera         | Paviment.              | 1    | Palmes suelte bajo puerta            |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |               | Barco              | Puerta                 | 1    | Falta sello                          |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |               | Guard              | Guard                  | 1    | Falta sello                          |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |               |                    |                        | 2    | Pirado                               |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |               | Fila               | Castel                 | 1    | cap burbuja en fila                  |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |               | Palmate            | Ciclo                  | 1    | Palmate suelta sobre puerta, cambiar |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |               | Puertas            | Pintura                | 1    | Re-mates Pinturas                    |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |               |                    |                        | 2    | Falta sellas                         |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | CA            | Colgante           | Mueble                 | 1    | revisar bisagra                      |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |               |                    |                        |      |                                      |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |               | Barco              | Puerta                 | 1    | Sello Barco Falta                    |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |               | Alfombra           | Paviment.              | 1    | Cambiar palmate bajo Barco           |               |             |            |         |



Coordinadora Comercial



Director de Obras



Cliente

## 1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente VINILIT  
Obra VINILIT  
Superficie (M2) 464

Inicio 03/01/2013  
Término 18/03/2013  
Plazo 60 DIAS

Coordinadora Comercial  
Arquitecto Proyectista  
Director de Obra

Carolina Muñoz  
Carlos Lopez  
Manuel Pizarro

## 2. DETALLE PENDIENTES

| Origen registro | Fecha registro | Recinto  | Detalle de Recinto | Partida o Especialidad | Item | Descripción                                               | Clasificación | Observación | VB D. Obra | Fecha 2 |
|-----------------|----------------|----------|--------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          | Pata               | Rueda                  | 1    | Pata rallada                                              |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Riego    | Narco              | Puerta                 | 1    | Ajustar Narco de Puerta / se encuentra separado del marco |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          | Palmetas           | Ciclo                  | 1    | Palmetas <del>pasadas</del> sucias                        |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |          | Hoja               | Puerta                 | 1    | Puerta rallada                                            |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |          | Narco              | Puerta                 | 1    | Picador                                                   |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          | Nuro               | Pintura                | 1    | Nuro Picador                                              |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |          | Aljambra           | Alf. Pav.              | 1    | Palmeta suelta esquina                                    |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Narco    | Aljambra           | Pav.                   | 1    | Palmeta suelta bajo Narco                                 |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          | Hoja               | Puerta                 | 1    | Limpiar canto de Hoja con Agerex                          |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | tuboplas | Nuro               | Pintura                | 1    | repasar nuro                                              |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          | Quedop.            | Quedo                  | 1    | sellas taller                                             |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |          | Aljambra           | Pavim.                 | 1    | Bomate aljambra bajo Puerta                               |               |             |            |         |



Coordinadora Comercial



Director de Obras



Cliente

**1. ANTECEDENTES OBRA**

Cliente VINILIT  
 Obra VINILIT  
 Superficie (M2) 464

Inicio  
 Término  
 Plazo

03/01/2013  
 18/03/2013  
 60 DIAS

Coordinadora Comercial  
 Arquitecto Proyectista  
 Director de Obra

Carolina Muñoz  
 Carlos Lopez  
 Manuel Pizarro

**2. DETALLE PENDIENTES**

| Origen registro | Fecha registro | Recinto | Detalle de Recinto | Partida o Especialidad | Item | Descripción                                                 | Clasificación | Observación | VB D. Obra | Fecha 2 |
|-----------------|----------------|---------|--------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         | Chapa              | Puerta                 | 1    | reparar flete de chapa - Este queda + grande que el espacio |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         | Refracta           | Ciclo                  | 1    | palmetas picadas con bpa                                    |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         | Filón              | Cristal                | 1    | Picado, hay que cambiar                                     |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       | ①       | Marco              | Puerta                 | 1    | Marco sellado y Picado                                      |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |         | Agua               | Puerta                 | 1    | Sucia con Agave                                             |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         | Guard              | Guard                  | 1    | Picado                                                      |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |         | Puertas            | Pintura                | 1    | Repasar Puertas                                             |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         | Colgante           | Puerta                 | 1    | Regular Bisagra con ruido                                   |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Fuente  | Guardar            | Puerta                 | 1    | Sellos Juntas                                               |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         | Alumbrado          | Puerta                 | 1    | Palmetas esquinera Faa. suelta                              |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         | Guarda             | Puerta                 | 1    | Tallas repisas a testigos                                   |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         | Tga Anillo         | Pintura                | 1    | Talla 2ª mano de pintura dentro de ojo                      |               |             |            |         |

  
 Coordinadora Comercial

  
 Director de Obras

  
 Cliente

**1. ANTECEDENTES OBRA**

Cliente VINILIT  
Obra VINILIT  
Superficie (M2) 464

Inicio  
Término  
Plazo

03/01/2013  
18/03/2013  
60 DIAS


Coordinadora Comercial  
Arquitecto Proyectista  
Director de Obra


Carolina Muñoz  
Carlos Lopez  
Manuel Pizarro

**2. DETALLE PENDIENTES**

| Origen registro | Fecha registro | Recinto | Detalle de Recinto | Partida o Especialidad | Item | Descripción                             | Clasificación | Observación | VB D. Obra | Fecha 2 |
|-----------------|----------------|---------|--------------------|------------------------|------|-----------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------|
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | GIP     | Pandaoat           | Pavim                  | 1    | Parceba to Biceda / Cambiar             |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Lokers  | Elect.             | Elect.                 | 1    | Falta Tapes Bandejas TDA.               |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         | Guad               | Guad                   | 1    | Picados                                 |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         |                    |                        | 2    | Sellos                                  |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       | Sead    | Cajonera           | Rueble                 | 1    | reparar rallador + Pata rallada         |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       |         | Cubierta           | Rueble                 | 1    | reparar                                 |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Mujer   | Cubierta           | Rueble                 | 1    | falta sella.                            |               |             |            |         |
|                 | 08/03/13       | Baso    | Clavos de p...     | to Smit                | 1    | colocar en selladores cromados          |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         | Cielo              | Rintue                 | 1    | Don otro mano                           |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         | Ruerta             | Rintue                 | 2    | por otro Rintue                         |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Baso H  | Panico             | Puerta                 | 1    | sellos faltan                           |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       |         | Puerta             | Puerta                 | 1    | Por otro Pandaoat                       |               |             |            |         |
|                 |                |         |                    |                        | 2    | Sellos.                                 |               |             |            |         |
| 2. Provisoria   | 08/03/13       | Hall    | Puerta             | Rintue                 | 1    | reparar en union con tablas de celosías |               |             |            |         |
|                 |                |         | Cajonera           | Rueble                 | 1    | revisar cajonera + uniones de Rueble    |               |             |            |         |
|                 |                |         | Cielo Duro         | Cielo                  | 1    | reparar cielo Duro sobre Hall.          |               |             |            |         |
|                 |                |         | Unifico            | Pavim                  | 1    | reparar palmatos sueltos                |               |             |            |         |

  
Coordinadora Comercial

  
Director de Obras

  
Cliente

Sala Remiso - Chica. N°2

Talacha Cielo. 1. sellas

Quad. Quad. 1. sellas.

Marco Puerta 1. sellas.

Bajo Pasillo

Uave Sant. 1. falta en bolle reoblar  
Paso

Muro. Revest. 1. Remate superior de Puerta de varas de Perceles.

Chapa Puerta 1. regular chapar.

Uave Sant. 1. Uave de paso con fugas

Paso Rintura 2. Faltas Uave de paso  
Puerta Rintura 1. obra de Rintura

Bajo Han Bra Pasillo

Muro. Revest. 1. Cambiar Paralelato quebrado sobre Puerta

Uave Sant. 1. Falta en bolle reoblar.  
Paso Falta Manipasa

  
C. Muñoz.

  
D. Obros

  
Clientes

1\* Casa Sanalítica Reyes

- Sala Reuniones grande

Marco Puerta 1 Marco Pivado  
2 Faltan Sellas.

Guardop Guardop 1 1 igualar colores.  
2 sellas.  
3 Picadas.

Guardado Mueble 1 regular puertas  
2 revisar cubierta

Mesa. Mueble 1 Se solicita instalar etapas ciegos a  
canalizar central de Mesa.

CicloBuro Cielo 1. Cielo Duro ventosa reparar Pintura.

Sellas Vidrios 1. Falta Sella.

Palmeta Cielo 1. Pinter inferior de Palmetas con todas  
2: Palmeta Picada :-

Sala Reuniones chica ①

Elek. Electrico 1 tapa enchufes coner para tapa per prop

Baillave Puerta 1. Ajustar Baillave.

Alfombra Pavimento 1. Palmeta separada -

Guard. Guard. 1. Sella.

Palmeta Cielo 1. ~~Corte~~ Palmetas sueltas

~~C. Rivas~~

D. 05/05

Cliente

Fscakue

Telle 1120 en structure de  
de Pature.

  
C. Ruzoe.

  
D. Ores

  
client