

ACTA DE RECEPCION DE PALLIER


COMITENTE	UBP piso 24
OBRA	Oficinas
UBICACIÓN	Dr Bonavita nº1294, WTC FZ piso 24, oficinas 2401
CONTRATISTA	CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)
RUBRO	SERVICIOS FINANCIEROS
FECHA	04/12/2013




En Montevideo, a los 04 días del mes de diciembre de 2013, el Arq. Pablo Pérez, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)**, en su carácter de Responsable Técnico, realizó el relevamiento del pallier del piso 24 a los efectos de dejar constancia de las condiciones de mismo.


- Rayón en puerta 2407 (ver fotografía)
- Rayón en revestimiento de madera, en ambos lados del ascensor de servicio
- Rayones en puerta de acero inoxidable (escalera de incendio)
- Rayones en puerta de ascensor 3
- Rayones en puerta de madera en pallier (1)
- Rayones en puerta de madera en pallier sobre cerradura (2)
- Puerta de escalera de emergencia presenta golpes en la hoja.
- Baldosas flojas en acceso, piso técnico del pallier.
- Detalles en cielorraso junto a sprinklers, falta terminaciones (lijar y pintar)
- Sprinklers de pallier se encuentran pintados o manchados (cantidad 3).
- No enciende tira de continua de iluminación de pallier, lado norte.



Se adjuntan algunas fotos del pallier.
















En prueba de conformidad suscriben el ACTA:

Arq. Martin Ibarra
WTC FZ

Arq. Pablo Pérez
POR CONTRACT (ARTVIX S.A.)