

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Barahona 1

Reunión: Reunion de Entrega de Piso Reunión de avance de obra

Fecha: 28-11-2013 Hora Inicio: Hora Término:

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Juan Pablo Baraona

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
CLIMA	- Sistema de clima sin carga de refrigerante. - Falta de recuperadora de calor - Falta equipo de termostato en piso - Falta subdivision electrica con Rio Enco - Clima sera entregado por la inmobiliario de manera que los consumos puedan ser medidos por separado. - Confirmar si Rio Enco considera valvulas de servicio.
MURO CORTINA	Pendiente revision muro cortina. Inmobiliaria reparara rayaduras y hara entrega a Baraona.
PUERTAS CLOSET	La placa de la puerta esta dañada
MATRIZ DE AGUA	Mal fusionada.
PUERTA ACCESO	Puerta protex de acceso lado izquierdo esta trizada.
BODEGA	Queda pendiente entrega de bodega.
MEDIDORES DE AGUA	1201:5,307 1202: 8,764

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 05-12-2013 Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.