

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Metro/ Sistra
Reunión: Reunion Entrega de Piso Reunión de avance de obra
Fecha 13-01-2014 Hora Inicio: Hora Término:
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Natalia Solar, Vanessa Muñoz

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
ASISTENTES ADICIONALES ENTREGA DE PISO	SYSTRA: Victor Bustos, Representante de administracion Systra CBRE: Benjamin Guzman Fernando Ruiz
ACCESO	- La puerta de acceso presenta rayas en parte media. - Puerta de salida de emergencia abollada.
MULLIONS y BANDEJA PERIMETRAL	Fachada norte: presenta rayas y la bandeja perimetral esta irregular en la fachada oriente.
BAÑOS	- 2 de los 4 baños presentan la llave de paso suelta. - El frague de los lavamanos esta manchado. - WC queda sonando luego de hacer la descarga - Puertas: marcos presentan fisuras en encuentro con muro
EQUIPAMIENTO DEL PISO	- Se identifican 24 unidades de Sprinklers - 2 parlantes de audio evacuacion - 5 detectores de humo - 1 extintor - 1 tablero electrico
CLIMA	Según ACTA DE CBRE: cantidad de equipos y cajas RH (SE ADJUNTA FOTO) Se deben solicitar branches y termostatos al administrador.
ENTREGA DE LLAVES	Se recepcionan 2 llaves puerta norte, 3 llaves bodega 302 y 3 llaves bodega 301. (ambas bodegas tienen 1 sprinkler y 1 detector de humo)
ESTACIONAMIENTOS	Cliente infoma que los estacionamientos son 307, 308, 315, 316. Se informa que se requieren de 2 estacionamientos para uso de la obra.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 15-01-2014 Desde: 11:00 Hasta: 12:00
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.