

PROYECTO:	K+N/ Oficina Regional			
Reunión:	Reunion N°5	Recepción Piso		
Fecha	04-03-2014	Hora Inicio:	17:00	Hora Término: 18:00
Lugar:	Obra			
Observaciones:	Recepción del Piso			

Asistentes: Carolina Muñoz, mercedes castuera

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Acceso	-Palmetas de porcelanato trisados -Perforacion Porcelanato bajo puerta protex
Perfil antepecho fachada norte	rallas en perfil de aluminio en antepecho de fachada norte, paños: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 19, 23 y costado sala bomberos
Tablero Electrico	en sala electrica se encuentra con daños en puerta

Fecha: _____ Desde: _____ Hasta: _____
 Lugar: _____

Acta Reunión Contract