


ACTA DE RECEPCION DE LOCACION

COMITENTE	Towers Watson
OBRA	Oficina
UBICACIÓN	WTC Free Zone of. 1107
CONTRATISTA	CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)
RUBRO	
FECHA	7 de abril 2014

En Montevideo, a los 7 días del mes de abril de 2014, la Arq. Fabiana Stawsky, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)**, en su carácter de Responsable Técnico, realizó un relevamiento en la unidad, a los efectos de dejar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.

Se adjuntan fotos al respecto.

Falta lijar enduido en reparación, en acceso sur.



Junta antepecho y pilar quebrada. En fachada sur, pilar junto a muro medianero.



Antepechos con laqueado estropeado.





Perfil de aluminio de ventana rayado.



Antepechos rotos y rayados.



Enduido marcado en pilares fachada sur.



Antepecho estropeado, hinchado.



Aberturas de aluminio con perforaciones.



Antepecho suelto y marcado.



Antepechos con manchas negras.



Encuentro antepecho y pilar con fisuras.



Antepechos con pintura dañada en sector Norte.



Fotos generales de las instalaciones.





En prueba de conformidad suscriben el ACTA:

.....
POR (.....)

Arq. Fabiana Stawsky
POR CONTRACT (ARTVIX S.A.)