

OBRA: BTG Pactual

Edificio: PROA

Obra: Av. Del Libertador 174, Piso 15 , Vicente López

ACTA DE RECEPCION DE TENENCIA

22 de Enero de 2014

Oficina

- Se entregó con faltante de Placa de cielorraso desmontable.
- No se encontraban los embellecedores en algunos Splinkers.
- Faltan Tapas de inspección en pasillo previo al ingreso de Baños.
- Falta colocar vidrio divisor en balcón.
- Puerta de Salida de emergencia no cierra correctamente.
- Tendido de rociadores incompleta.
- Colocar perfil de aluminio faltante

Baños

- Se observaron tornillos a la vista
- No tiene instalados jaboneras, expendedor de toallas
- No se observó divisor de mingitorios
- Faltan tapas de inspección en baño de gerencia.
- Faltan rejillas o ajuste en artefactos de iluminación.

Se adjunta Fotos de relevamiento.

.....
INTENDENCIA
Edificio PROA

.....
DIRECCION DE OBRA
CONTRACT







