

ACTA DE RECEPCION DE LOCACION

COMITENTE	Interbargo
OBRA	Interbargo oficina 502 Art Carrasco
UBICACION	Oficina 502 Art Carrasco
CONTRATISTA	CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)
RUBRO	
FECHA	27 de junio 2014

En Montevideo, a los 27 días del mes de Junio de 2014, el Arq. Fabiana Stawsky, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)**, en su carácter de Responsable Técnico, realizó un relevamiento en el local, a los efectos de dejar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.

Se adjuntan fotos al respecto.

1- Mancha de humedad en losa (Azotea del 6° piso).





Se va a monitorear la mancha en el transcurso de la obra, pero se observó que luego de 2 días de lluvias intensas, la mancha no se agrandó. Por lo que se supone la humedad quedó reparada.


Al 28/07/2014, se mantiene igual, por lo cual se afirma que quedó reparada.

Por OBALAND SA
José D. Fremd

2- Puerta de baño con detalles de pintura y con contramarco salido. (El contramarco fue reparado).

*el Contramarco fue sustituido por uno
Nuevo -*




por OBALAND SA
José D. Fremd

3- Frente de mueble de cocina Flojo (Reparado) -




4- Cajón de cocina toca perfil de ventana (Reparado)

5- Vidrio roto.





Por OBALAND SA
José D. Fremd

6- Detalles en perfil de aluminio.



Por OBALAND SA
José D. Fremd

- 7- Contramarco de puerta de baño salido y detalles de pintura. (Reparado)




- 8- Falta lamparita en baño. (Reparado)

- 9- Puerta de acceso con enchapado rayado y dañado




Por OBALAND SA
José D. Fremd



10- Lingas de acero en terraza flojas (Reparado)





Por OBALAND SA
José D. Fremd

Fotos Generales del local





POR OBALAND SA
Jose D. Fremd

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:



..... Por. **OBALAND SA**
POR **José D. Fremd**



Arq. Fabiana Stawsky
POR CONTRACT (ARTVIX S.A.)