

## ACTA DE RECEPCION DE LOCACION

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| COMITENTE   | Aguada Park                  |
| OBRA        | MERCADO LIBRE 3              |
| UBICACIÓN   | AGUADA PARK, OFICINA 301     |
| CONTRATISTA | CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA) |
| RUBRO       |                              |
| FECHA       | 14/11/2014                   |

En Montevideo, a los catorce días del mes de noviembre de 2014, Lucía Queirolo, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.)**, en su carácter de Responsable Técnico, realizó un relevamiento en el hall de ascensores y en la unidad 301, a los efectos de dejar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.

Se adjuntan fotos al respecto.

Relevamiento Puertas de Acceso Secundaria y Principal:



Puerta Secundaria




Puerta Secundaria



Puerta Principal - Lateral



Puerta Principal



Puerta Principal - Lateral



Puerta Principal - Lateral



Puerta Principal - Lateral



Puerta Principal - Lateral



Puerta Principal



|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |
| Puerta Principal                                                                  | Puerta Principal                                                                   | Puerta Secundaria                                                                   |
|  |                                                                                    |                                                                                     |
| Puerta Secundaria                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |

Piso Acceso Principal:



Relevamiento Aberturas:







En la unidad 301, se encuentran las piezas de aluminio para los antepechos.

Cantidades:

- Largo: 3,05 mts – Cantidad: 3
- Largo: 2,81 mts – Cantidad: 1
- Largo: 4,50 mts – Cantidad: 18

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:

Juan Carlos Blanco  
POR AGUADA PARK

Lucía Queirolo  
POR CONTRACT (ARTVIX S.A.)

