

Montevideo, 21 de enero de 2015

COMITENTE

FOX

OBRA

NUEVAS OFICINAS

UBICACIÓN


WORLD TRADE CENTER 4, PISO 6

CONTRATISTA

CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.)

En Montevideo, a los veintún días del mes de enero de 2015, la Arq. Micaela Riccetto en representación de CONTRACT URUGUAY (ARTVIX S.A.), en su carácter de Responsable Técnico, realizó un relevamiento en el hall de ascensores y en la unidad 601 y 602, a los efectos de dejar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.


Se adjuntan fotos al respecto.




1. Rayones y daños en perfil de muro cortina




1B



1A




1D



1C



1F



1E

1G



1I



1J




1L




1K






1N



1P




1M




1O



1Q



1R



2. Verificar entrada de agua



3. Rayones en cristal


4. Puerta cascada





5. Rayón y daños en puerta de madera de unidad 602





6. Rayones y daños en revestimiento de madera del pailier






7. Daños en acero inoxidable en puerta de escalera de emergencia



8. Daños en pared, sector superior a revestimiento



9. Tapa floja



En prueba de conformidad suscriben el ACTA:

Por WOLD TRADE CENTER

Sebastián Estable

Por CONTRACT (ARTVIX S.A.)

Micaela Ricetto