

ACTA DE RECEPCION DE LOCACION


COMITENTE	WTC FREE ZONE
OBRA	DREY FVS 3 - 1507
UBICACIÓN	OFICINA 901
CONTRATISTA	CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)
RUBRO	ACTA PAUWER
FECHA	18 JUNIO 2015


En Montevideo, a los 18 días del mes de 6 de 2015, el Arq. BALSAMO, en representación de **CONTRACT URUGUAY (ARTVIX SA)**, en su carácter de Responsable Técnico, realizó un relevamiento en el hall de ascensores, a los efectos de dejar constancia de las condiciones en las que fue entregado dicho sector.



Se adjuntan fotos al respecto.

- ① Marcos en puerta de madera.
- ② Cielorraso — borde con cáscaras enduido.
- ③ " — marca
- ④ " — marca
- ⑤ " — marca.
- ⑥ Panel madera — Rayado
- ⑦ Cielorraso — cenefa — Rayada.
- ⑧ Umbral granito negro — manchas

En prueba de conformidad suscriben el ACTA:


MARTIN IBARRA
 POR


 Arq. BALSAMO
 POR CONTRACT (ARTVIX S.A.)



Fecha 2015.06.18

ACTA REVISION DE ESTADO DE PALIERS Y UNIDAD 901

En este medio dejamos establecido el estado general de los paliers y de la unidad.

Habiendo inspeccionado las puertas y jambas de acero inoxidable de los ascensores, los paños de vidrio entre ellas, la carpintería de madera, puertas a montantes y piezas técnicas de acero y madera, los revestimientos de acero inoxidable que forran los núcleos de servicios, los revestimientos de madera y aluminio, el piso técnico con terminación de porcelanato, el cielorraso de yeso, la puerta de acceso a la unidad, los antepechos laqueados de la fachada, la carpintería de aluminio de fachada y los cristales, solamente se detectan los detalles que abajo se describen y se adjuntan fotografías.


- RECTA ACCESO BOMBONA MARCAS VARIAS
- NOVA TERMINACION ENTRE DINTEL ACERO Y CRº
- MARCA CRº FRENTE ASC 5
- 11 CRº 11 ASC 3
- 11 CR 11 ASC 1
- MARCA REVER MADERA IZQ ASC 7
- MARCA EN UMBRAL GRANITO ASC 3

Se firman dos copias en presencia de los abajo firmantes.



Arq. Martin Ibarra

p/WTC Free Zone



Arq. Gabriel Balsamo

p/ Artvix