

REPORTE SEMANAL

INFORME SEMANA 00



Fecha Reporte	08/10/2018
Proyecto	M&M Bomchil
Ubicación	Av. Corrientes 420, Capital Federal
Contacto Cliente:	

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consta del armado de puestos de trabajo y salas de reuniones con coffes y espacios de biblioteca y guardados. La obra esta comprendida en los pisos 3,4,5,7 y 8.

FOTOS Y DESCRIPCION



En los pisos 7 y 8 se encuentran con las perillas rotas los anafes y se desconoce si funcionan correctamente.



En el piso 3 hay una baranda golpeada y en los pisos 3,4 y 5 los vidrios tienen las laminas rayadas. Se consideraban 528m2 de placas existentes para reutilizar, pero no hay en obra esa cantidad y las que quedan reales estan deterioradas en su mayoria, y no hay estructura de las mismas.



Los porcellanatos de los halles estan cortados para las cajas de piso existentes. Se deberan cambiar las piezas que hagan falta según proyecto.

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso	
Item	Detalle de tareas especiales	Responsable

REPORTESemanal

INFORME SEMANA 00




TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
	Varios		Se deberá revisar los anafes y completar las piezas faltantes	NOSA
			Se deberá reparar la baranda dañada	NOSA
			Se deberá resolver la limpieza o cambio de vinilos en los vidrios rayados. Del 3,4 y 5	NOSA
			Se va a cotizar la provisión de los 528 m3 del desmontable con estructura.	CONTRACT
			Luego de replantear en obra se darar aviso si hace falta cambiar alguna pieza de	CONTRACT/NOSA

AVANCE DE OBRA

Semana	Previsto	Real	Porcentaje Semanal de Avance de Obra
0	0%		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			